

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.12.2025 11:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1450308	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CYF667

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1450308 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CYF667	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71845	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20568502161	Motor Gücü	110 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1332cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	22-03-2022	Sonraki Muayene Tar.	30-03-2026
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22
Rapor No: 06-01-1450308
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1450308 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1450308 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,9 m/km	3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	64	2
2. Aks	70	65	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.0425	0.903	13
2. Aks	0.6615	0.722	8
El Freni	0.761	0.69	9

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	7,37 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98H	6,61 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	7,31 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6,58 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1450308 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
110	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.12.2025 11:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1450308	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.12.2025

Araç:

Dacia Duster-11l 1.3i TCe

Motor kodu:

H5H-480 (H5H-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD20568502161 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

29.12.2025 11:00:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 017192:

Yakıt sistemi

ARIZALI SİSTEM

Hata kodu DTC 06271C:

Yakıt pompası

ARIZALI/EKSIK KONTROL

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedalı konumu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C10187:

Otomatik sanziman

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150377:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 057564:

Hiz kontrol sistemi

HATALI DUGME FONKSIYONU!

Hata kodu DTC 158B96:

Krank mili sensörü

HATALI SINYAL

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40200:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SANZIMAN ECU İLE CAN İLETİSİMİ

GEÇERSİZ VEYA MANTIKSIZ

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C00100:

MULTIPLEKS AG

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastigi ikaz lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 903617:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 952918:

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 922781:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 927094:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC C02888:

Hata kodu DTC E14087:

Hata kodu DTC C11187:

Hata kodu DTC E14887:

Hata kodu DTC C12287:

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC E12A87:

Hata kodu DTC 94117B:

Yag basincı sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Sanziman

Otomatik sanziman

Hata kodu DTC 181516:

Batarya paketi 12V

MANTIKSIZ GERİLİM

Hata kodu DTC 180516:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 092901:

Vites kolu blokajı selenoid valfi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 181301:

Batarya paketi 12V

MANTIKSIZ GERİLİM

Hata kodu DTC 180401:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.12.2025 11:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1450308	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. acl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 560117:
AKU VOLTAJI
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1HJD20568502161 şase nolu ve 06CYF667 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.12.2025 11:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1450308	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik




Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.12.2025 11:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1450308 Araç Giriş Tarihi: 29.12.2025 10:50 Araç Çıkış Tarihi: 29.12.2025 11:22
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Etiket Yapıştırılmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği DYNO testi yapılamadı. Sağ ve sol çamurluk, motor kaputunda koruma folyosu olduğundan dolayı gözle boya, kusur kontrolü sağlanamadı. Araç ta LPG montaj sökümü yapılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.12.2025 11:22	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1450308	Araç Giriş Tarihi:	29.12.2025 10:50	Araç Çıkış Tarihi:	29.12.2025 11:22
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası