

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1361327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29

Full Plus Ekspertiz



06CYP187

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CYP187	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100688	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40068542709	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda deformeler ve hasarlar mevcut, lastikler yıpranmış.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Şanzıman bağlantı takozu deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Yoğun kirli kontrol edilemedi.
Akü		Akü değerleri görülemediğinden dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.8 ! m/km	-7.3 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	62	7
2. Aks	41	62	21



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.4575	2.4245	1
2. Aks	1.7915	1.3465	24
El Freni	1.9725	1.737	11

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98T	4,6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98T	6,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98T	5,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98T	6,8 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Deforme Olmuş



Jant, sağ arka > Deforme Olmuş



Jant, sol arka > Deforme Olmuş



Jant kapağı, sol ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.04.2025 17:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1361327	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 16:39	Araç Çıkış Tarihi:	15.04.2025 17:29
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.04.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-878 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40068542709 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

15.04.2025 16:15:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hava yastigi

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

4*

Hata kodu DTC 952919:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95A064:

ARKA SILECEK

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921411:

PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.01.2024		Çarpma	Hayır	33014.29	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.04.2025 17:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1361327	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 16:39	Araç Çıkış Tarihi:	15.04.2025 17:29
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1361327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Kaporta, C-direk, sol > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29
Rapor No: 06-01-1361327
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş




Tavan, Tavan > Deforme Olmuş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Kirlenmiş



Kaporta, Araç gövdesi altı, arka > Kirlenmiş



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Rötüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.04.2025 17:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1361327 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 16:39 Araç Çıkış Tarihi: 15.04.2025 17:29
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Tavan	Sağ üst frangart - Lokal Boya
Kaporta	A-direk, sağ - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Şanzıman	Şanzıman - Sabitlemesi Hatalı
Koltuklar, ön	Koltuk, sol ön - Sabitlemesi Hatalı

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Motor kaputu bağlantı civataları işlemli. Araç boyasında deformeler ve pas izleri mevcut. Kapı fitillerinde hasarlar mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı. Araç altı yoğun kirli olduğundan dolayı kontrol edilemedi.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	15.04.2025 17:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1361327	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 16:39	Araç Çıkış Tarihi:	15.04.2025 17:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası