

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPM815

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CPM815	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	151949	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40767557858	Motor Gücü	84 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-30	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar var. Boya deformeleri var. RötüşlaR mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Ön koltuk mekanizmaları çalışmıyor.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar var.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol ön far ampülü çalışmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda ve lastikler deforme olmuş, hasarlar var.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Harici ses mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidinde deformeler var.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Anten yok.
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafazalarda hasarlar var. Araç altı yoğun kirli.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		Sesli çalışıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Orta boru sızdırıyor.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
16.7 ! m/km	-19.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	72	5
2. Aks	71	62	9



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.3665	2.269	4
2. Aks	2.545	2.3425	7
El Freni	1.9135	1.785	6

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102H	4 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102H	2,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102H	4,1 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102H	3,15 mm	Kışlık



Jant, sağ ön > Deforme Olmuş



Jant, sağ arka > Deforme Olmuş



Jant, sol ön > Deforme Olmuş



Jant, sol arka > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.05.2025 14:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-2360928	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	16.05.2025 14:08
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

15.04.2025
Arac:
Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4
Motor kodu:
K9K-874 (K9K-U8)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
Test edilmiş:
15.04.2025 10:46:00 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama 7/ OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7858 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.05.2025 14:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-2360928	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	16.05.2025 14:08
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Kaporta, C-direk, sol > Boyası Atmış



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Kaporta, C-direk, sağ > Boyası Atmış



Koltuklar, arka, Arka koltuk döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.05.2025 14:08 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-2360928 Araç Giriş Tarihi: 15.04.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 16.05.2025 14:08
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Egzoz sistemi, Arka boru > Sızdırıyor



Kaporta, Muhafaza, orta > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Farlar, Far, sol > Ampülü Yanmıyor

Parça Grubu

Koltuklar, ön

Motor

Parça ve Hasar

Koltuk kumanda/ayar mekanizması, sağ ön - Çalışmıyor

Motor - Ses Yapıyor

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Araç iç ve dış boyasında deformeler mevcut. Motorda harici ses var.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç dışı kirli olduğundan dolayı göz ile hasar kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	16.05.2025 14:08	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-2360928	Araç Giriş Tarihi:	15.04.2025 10:15	Araç Çıkış Tarihi:	16.05.2025 14:08
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası