

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CFH695

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CFH695	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	149010	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40466253277	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-20	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Taban halısı hasarlı. Bagaj döşeme kapağı Çizik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler riskli derecede aşınmış. Jantlar çizik, pas.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	1,2 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	102T	0,39 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,34 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	0,62 mm	Yazlık



Tekerlek/Lastik > Hasarlı



Tekerlek/Lastik > Hasarlı



Lastik, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/9
Rapor No:	06-01-1379740	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.05.2025

Arac:

Ford Transit Courier 1.6 8V TDCi

Motor kodu:

T3CA

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMHE62944 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.05.2025 15:58:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P1102:

Hava kutle olcer

SINYAL NOMINAL DEGER ARALIGINDA ANCAK BEKLENENDEN

DUSUK

Hata kodu P0512:

Mars motoru

SINYAL COK GUCLU

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***3277 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Km Sorgulaması

Km Sorgusu Yapılmamıştır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/9
Rapor No:	06-01-1379740	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 16:42 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1379740 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 16:42
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik


Diğer



Taban, Taban halısı, sağ ön > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Tampon, sağ arka - Boyalı

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Sağ ön lastik farklı. Ön jantlar farklı.

Diğer notlar;

Araçın lastikleri riskli seviyede olduğu için test hattına alınamamıştır. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 16:42	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1379740	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:06	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 16:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası