

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPE257

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CPE257	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	159473	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40666964348	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-04	Model Yılı	2021
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,koltuklar kılıf olduğundan kontrol edilemedi.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far ve bağlantı ayakları hasarlı,standart dışı onarılmış.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantların BOYASI atmış,lastikler deforme olmuş.lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo soğutucusu ve hortumları yağ kaçağı mevcut.bakım uyarısı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izi mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	67	9
2. Aks	57	5	52 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.96	3.017	1
2. Aks	0.274	0.335	18
El Freni	0.949	0.9645	1

Verimlilik

43

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	3,16 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	102T	3,99 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	2,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	3,04 mm	Yazlık



Lastik, arka > Deforme Olmuş



Jant, sol arka > Boyası Atmış



Jant, sağ ön > Boyası Atmış



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2025 09:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/11
Rapor No:	06-01-1343009	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2025 08:53	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2025 09:28
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.02.2025

Araç:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CPE257

VIN:

VF1HJD40666964348 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.02.2025 09:14:14 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

3*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 16C098:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC 065712:

ABS

ABS/ESP OBD

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVİCİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921215:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC 5C2064:

Sanziman modu anahtarı

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Direksiyon OBD

Ses/Video

Radio OBD

Hata kodu DTC 930F13;

On sağ hoparlör

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.03.2023		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28
Rapor No: 06-01-1343009
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28
Rapor No: 06-01-1343009
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28




Kapı, sağ ön, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hava soğutucusu > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ayarsız



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.02.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1343009 Araç Giriş Tarihi: 17.02.2025 08:53 Araç Çıkış Tarihi: 17.02.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Bakım > Uyarı Lambası
Yanıyor

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	B-direk, sol - Ezik
Döşemeler/Kapaklar	Pandizot - Sökülmüş-Yok
Camlar	Ön cam - Taş İzi

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.arac yağ kaçağından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.sol ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.02.2025 09:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1343009	Araç Giriş Tarihi:	17.02.2025 08:53	Araç Çıkış Tarihi:	17.02.2025 09:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası