

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Rapor No: 06-01-1386221  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 06CFH093

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001


## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
RENAULT)

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |         |
|----------------------|-------------------|---------------|---------|
| Plaka                | 06CFH093          | Şanzıman Tipi | Manuel  |
| KM                   | 132826            | Yakıt Cinsi   | Dizel   |
| Şase                 | VF1HJD40166253284 | Motor Gücü    | 85 kw   |
| Motor Hacmi          | 1461cc            | Marka         | Dacia   |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Duster  |
| Sonraki Muayene Tar. | 2025-10-20        | Model Yılı    | 2020    |
| Araç Tipi            | SUV               | Ruhsat Sahibi | TAN.OTO |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |         |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                              |
|-----------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik,çizik ve hasarlar mevcut                                       |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                                     |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirli ,deforme ve çizik mevcut                                      |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |                                                                     |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |                                                                     |
| Silecekler                                    |       |                                                                     |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                                     |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                                     |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Lastikler deforme,jantların boyası atmış.                           |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Disklerde aşınma mevcut.                                            |
| Yürür Aksam                                   |       |                                                                     |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Akü Takviyesiyle çalıştırıldığından yağ seviyesi kontrol edilemedi. |
| Şanzıman                                      |       | Baskı balata aşınmış                                                |
| Diferansiyel                                  |       |                                                                     |
| Direksiyon Sistemi                            |       |                                                                     |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |                                                                     |
| Park Sensörleri                               |       |                                                                     |
| Araç Altı                                     |       |                                                                     |
| Akü                                           |       | Akü takviyesiyle çalıştırdığında akü testi yapılamadı               |
| Klima                                         |       |                                                                     |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                                     |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                                     |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |                                                                     |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |                                                                     |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA     |
|-----------|----------|
| -2.1 m/km | 4.6 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 53      | 71      | 18       |
| 2. Aks | 0       | 76      | 76 !     |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.718  | 2.9415 | 41        |
| 2. Aks                     | 1.778  | 2.6865 | 33        |
| El Freni                   | 2.3515 | 2.6765 | 100       |

### Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/65/16 | 102T               | 4,02 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 215/65/16 | 102T               | 5,91 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 215/65/16 | 102T               | 3,64 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 215/65/16 | 102T               | 4,42 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 85                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

23.06.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006V78202 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.06.2025 15:27:30 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hata kodu C1200:

HATALI AKU VOLTAJI

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C1223:

Motor elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B0101:

Güç kaynağı

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJI

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YÜKSEK

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1460:

On sol araç seviye sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U0433:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1702:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Ünitesi ile

CAN bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN iletişi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

3\*

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu C1214:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 17.09.2024   |                      | Carpma       | Hayır             | 0              | TL                         |
| 08.09.2022   |                      | Çarpışma     | Hayır             | 1750.24        | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.06.2025 16:46 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 8/12             |
| Rapor No:     | 06-01-1386221    | Araç Giriş Tarihi: | 23.06.2025 15:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.06.2025 16:46 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Araç Resimleri



## Çizik



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Rapor No: 06-01-1386221  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Rapor No: 06-01-1386221  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Sökülmüş-Yok



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.06.2025 16:46 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1386221 Araç Giriş Tarihi: 23.06.2025 15:45 Araç Çıkış Tarihi: 23.06.2025 16:46  
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Turbo hortumlarında yağ kaçağı olduğundan Dyno testi yapılamadı.Turbo hortumunda yağ kaçağı mevcut.Şanzımanda terletme mevcut.gösterge lastik basınç ikaz lambası yanıyor.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 23.06.2025 16:46 | Bayi No:           | 0601             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-01-1386221    | Araç Giriş Tarihi: | 23.06.2025 15:45 | Araç Çıkış Tarihi: | 23.06.2025 16:46 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası