

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CFH022

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFH022	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	119028	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40766253256	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	2025-10-20	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik , çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü verileri okunamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.8 m/km	8.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	92	78	14
2. Aks	44	46	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.097	2.8095	9
2. Aks	0.7965	1.541	48
El Freni	1.594	1.45	9

Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	3,46 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	3,55 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	3,33 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	3,49 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahellesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 10:31	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1378962	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 10:03	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

28.05.2025

Araç:

Ford Tourneo Courier 1.5 8V TDCi EcoBlue

Motor kodu:

XXCA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NMOMXXTACMLT60722 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

28.05.2025 17:19:22 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0072:

Dis dis hava sıcaklık algılayıcısı

SINYAL ÇOK ZAYIF

Hata kodu P2687:

YAKIT ISITICI SİSTEMİ

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0155:

Gosterge panosuna CAN-Bus-bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu U300E:

Kontak anahtarı "acma" pozisyonu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
25.08.2023		Park Halinde Çarpılma	Hayır	3371.1	TL
06.08.2021		Çarpma	Hayır	0	TL
24.12.2020		Çarpma	Hayır	2596.17	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 10:31	Bayi No:	0603	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-03-1378962	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 10:03	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ >
Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Tampon, ön, Spoiler > Hasarlı



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Lastiklerde deformeler mevcut.

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Pandizot ipi yok. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno testi yapılamamıştır. Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 10:31 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-03-1378962 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 10:03 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası