

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz 4x4



06CER922



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CER922	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	133877	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40665190480	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve boya atmaları mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol lamba camı çizik
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme, jantlar boyası atmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Debriyaj pedalı sert.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.8 m/km	2,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	64	6
2. Aks	41	55	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.9355	1.722	11
2. Aks	2.0625	2.106	2
El Freni	1.4725	1.272	13

Verimlilik

54

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	2,95 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	3,21 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	3,24 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	3,67 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

29.08.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40665190480 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.08.2025 16:26:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P2453:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor

i

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2453:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor

i

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 145392:

Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor

i

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC C40186:

Ure katkı maddesi elektronik kumanda Gnitesi

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953215:

HATCHBACK ACMA

arızalı aktivasyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921315:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 925715:

PARK LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 941355:

ECU

YANLIS KONFIGURASYON

Sanziman

AWD sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.04.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	1630.37	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 16:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2410911	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 15:41	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 16:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34
Rapor No: 06-01-2410911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj kapağı, iç döşemesi > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/12
Rapor No: 06-01-2410911 Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

Diğer



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik




Tampon, ön, Spoiler > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu




Camlar, Ön cam > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.08.2025 16:34
Rapor No: 06-01-2410911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.08.2025 15:41

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 29.08.2025 16:34



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç 4x4 olduğundan DYNO TESTİ yapılmadı. Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor ve egzoz emisyon kontrol yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.08.2025 16:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2410911	Araç Giriş Tarihi:	29.08.2025 15:41	Araç Çıkış Tarihi:	29.08.2025 16:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası