

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CHC780

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CHC780	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	72929	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40666253359	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	15-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29
Rapor No: 06-01-1428133
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29
Rapor No: 06-01-1428133
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39

Sayfa: 4/13
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler,çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme ve jantların boyası atmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön balatalar aşınmış
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kirli
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-11.0 ! m/km	7.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	94	81	13
2. Aks	81	49	32 !



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.009	0.09	90
2. Aks	2.075	2.806	26
El Freni	1.698	0.444	73

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98V	1,6 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98V	2,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98V	1,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98V	2,49 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

20.10.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40666253359 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

20.10.2025 12:11:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 033531:

Devir sayısı sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hata kodu DTC D40181;

Ure katkı maddesi elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40100:

ENJEKSİYON SİSTEMİNDEN GELEN MULTİPLEKS BİLGİSİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

BİLGİ GECERSİZ!

Hata kodu DTC 405154:

Direks. aç sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80DF11:

HAVA YASTIĞI KİLİTLEME SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 927096:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Sanziman

AWD sanziman CAN

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. aç sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
31.03.2021		Çarpışma	Hayır	396.48	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29
Rapor No: 06-01-1428133
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/13
Rapor No: 06-01-1428133 Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39 Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Egzoz sistemi, Arka susturucu
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 20.10.2025 12:29
Rapor No: 06-01-1428133
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 20.10.2025 11:39

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 20.10.2025 12:29



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş İzi



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Eksik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Fren sistemi

Koltuklar, ön

Parça ve Hasar

Fren balatarları, ön - Aşınmış

Koltuk, sol ön - Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 12:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/13
Rapor No:	06-01-1428133	Ara� Giriş Tarihi:	20.10.2025 11:39	Ara� Çıkış Tarihi:	20.10.2025 12:29
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Diş Derinliğı 2mm ve altındadır. Değıřim  nerilir.

Hasarlar ile ilgili notlar;

Ara  fitillerinde deforme ve hasarlar mevcut

Test hattı ile ilgili notlar;

S spansiyon  l  m Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti  nerilir.

Yanal Kayma  l  m Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti  nerilir.

Fren  l  m Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti  nerilir.

Diğer notlar;

Ara  4x4 olduğından dolayı Dyno testi yapılamadı . Koltuklarda kılıf olduğından dolayı kusur hasar tespiti yapılamadı . Ara ta etiket s k m izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	20.10.2025 12:29	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1428133	Araç Giriş Tarihi:	20.10.2025 11:39	Araç Çıkış Tarihi:	20.10.2025 12:29
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası