

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09
Rapor No: 06-01-2437437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09

Full Plus Ekspertiz



34DRJ095

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2437437 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34DRJ095	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	146743	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40966376640	Motor Gücü	85 kw
Motor Hacmi	1461cc	Marka	Dacia
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	15-01-2021	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09
Rapor No: 06-01-2437437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2437437 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler,deformeler,yakıcı madde izleri ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2437437 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4 m/km	1,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	75	9
2. Aks	57	51	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.362	3.0145	10
2. Aks	2.0675	2.1615	4
El Freni	1.3995	1.0905	22

Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102T	4,39 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102T	5,99 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102T	3,09 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102T	6,02 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-2437437 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2437437 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

19.11.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40966376640 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

19.11.2025 15:22:50 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 15B673:

Mars motoru rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastigl ikaz lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956123:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95A064:

ARKA SILECEK

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 926696:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921215:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921315:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 921D11;

ON CAM SILECEĞİ

ARIZALI VEYA AKTİF KORUMA FONKSİYONU!

Hata kodu DTC 927096:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 927415:

Plaka ve stop lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E14087:

Hata kodu DTC C11887:

Sanziman

AWD sanziman CAN

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 5C1029:

Arka aks direksiyon aktiiatoru

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561854:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arızalı

Hata kodu DTC 560116:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Ses/Video

Radyo OBD

3*

Hata kodu DTC 934262:

On sag yiksek frekansli hoparlor

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 93F017;

Hata kodu DTC 93F016:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.11.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2437437	Araç Giriş Tarihi:	19.11.2025 15:14	Araç Çıkış Tarihi:	19.11.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6640 şasi nolu DACIA DUSTER COMFORT 1.5 BLUE DCI 115 4x4 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.11.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-2437437	Araç Giriş Tarihi:	19.11.2025 15:14	Araç Çıkış Tarihi:	19.11.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09
Rapor No: 06-01-2437437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09
Rapor No: 06-01-2437437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2025 16:09
Rapor No: 06-01-2437437
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2025 15:14


Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2025 16:09



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Sabitlemesi Hatalı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Araçta etiket söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	19.11.2025 16:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2437437	Araç Giriş Tarihi:	19.11.2025 15:14	Araç Çıkış Tarihi:	19.11.2025 16:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası