

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2454599	Araç Giriş Tarihi:	12.01.2026 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:30
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CYF721



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2454599 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(OTONOMİ)

Araç Bilgileri

Plaka	06CYF721	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	110489	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40168543108	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	22-03-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2021	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30
Rapor No: 06-01-2454599
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2454599 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, deforme ve hasar mevcut. Araç içinde küflenme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik, sol arka lastikmhasarlı, havası iniyor.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör körükleri hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2454599 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-11.1 ! m/km	-3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	62	69	7
2. Aks	74	91	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.063	2.713	11
2. Aks	1.892	1.463	22
El Freni	1.2655	1.2975	2

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102H	6,99 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102H	7,26 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102H	7,01 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102H	7,32 mm	Kışlık



Lastik, sol arka > Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2454599 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2454599 Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.01.2026

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40168543108 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.01.2026 10:58:40 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma buijisi zamanlamalı kumanda linitesine CA

N-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 150377:

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Hata kodu DTC 102813:

Elektrikli soğutma maddesi pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC OBBF13:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda linitesi UDS

Hata kodu DTC 2AD601:

Hata kodu DTC 0560A2:

Alternator

HATALI SARJ/VOLTA)

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

gecersiz veri

Hata kodu DTC C10000:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

ARIZALI ENJEKSİYON PROSEDURU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 405154:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arizalı

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 403738:

On sol tekerlek devir sensorii

HATALI FREKANS

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 903616:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 80D249:

Hava yastigi ikaz lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

12*

Hata kodu DTC 952014:

Start rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 957115:

Fren lambasi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 952918:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956301:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956523:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 956624:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 923A92:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 921D11;

ON CAM SİLECEĞİ

ARIZALI VEYA AKTİF KORUMA FONKSİYONU!

Hata kodu DTC 922781:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu DTC 927096:

DİREKSİYON SUTUNU KOMBİNASYON ANAHTARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 928114:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Hata kodu DTC 928214:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

7*

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2454599	Araç Giriş Tarihi:	12.01.2026 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:30
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC C02888:
Hata kodu DTC E14087:
Hata kodu DTC C11187:
Hata kodu DTC E14F87:
Hata kodu DTC C11887:
Hata kodu DTC 94117B:
Yag basıncı sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Sanziman
AWD sanziman CAN
Hata kodu DTC F00316:
Kumanda Ünitesi glic kaynağı
ARIZALI GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 5C2064:
Sanziman modu anahtarı
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC C41800:
MULTİPLEKS AG
Hatalı ABS bilgisi.
Hata kodu DTC C10000:
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı
ARIZALI ENJEKSİYON PROSEDURU
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. aç sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC 560116:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hata kodu DTC 561A86:
MULTİPLEKS BİLGİ
HATALI HIZ SINYALI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VF1HJD40168543108 şase nolu ve 06CYF721 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30
Rapor No: 06-01-2454599
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel
plastiği, sol > Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel
plastiği, sağ > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2026 16:30
Rapor No: 06-01-2454599
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.01.2026 10:44

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2026 16:30

Diğer



Pano/Göstergeler, Ön pano düğmeleri > Sabitlemesi Hatalı



Tampon, ön, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Etiket Yapıştırılmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-2454599	Araç Giriş Tarihi:	12.01.2026 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:30
Mersis No:	0309073518100001				



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç 4x4 olduğundan dolayı dyno testi yapılamadı. Lastik basınç ve adblue uyarı lambası yanıyor.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.02.2026 16:30	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2454599	Araç Giriş Tarihi:	12.01.2026 10:44	Araç Çıkış Tarihi:	05.02.2026 16:30
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası