

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34GSD188



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri


Plaka	34GSD188	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	128727	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1HJD40970566376	Motor Gücü	84 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	BEYAZ	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	12-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2023	Araç Tipi	SUV (Hatchback**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	3/11
Rapor No:	06-01-2508643	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:51	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Taş izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpidò ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar boyası atmış
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kirli çamur kalıntısı mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	-1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	59	16
2. Aks	46	44	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7935	1.731	3
2. Aks	1.4645	1.203	17
El Freni	1.647	0.898	45

Verimlilik

42

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98T	6,4 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	98T	7,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	98T	6,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	98T	7,8 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
84	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-2508643	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:51	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

04.08.2026

Araç:

Dacia Duster-III 1.5 dCi 115 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40970566376 (kumanda İnitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.08.2026 09:50:39/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

4*

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 226413:

Yogunlaşma suyu seviye sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 150308:

Hava emme flapsi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

4*

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu DTC 952818:

Hata kodu DTC 956024:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 926681:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR

ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI

Konfor

UPC OBD

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-2508643	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:51	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VF1HJD40970566376 şase nolu ve 34GSD188 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-2508643	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:51	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.08.2026 15:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-2508643 Araç Giriş Tarihi: 03.08.2026 17:51 Araç Çıkış Tarihi: 06.08.2026 15:31
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Kalorifer/Klima, Havalandırma
ızgarası > Kırılmış



Çamurluk, sağ, Davlumbaz >
Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Direksiyon sistemi	Direksiyon simidi - Deforme Olmuş
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.08.2026 15:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-2508643	Araç Giriş Tarihi:	03.08.2026 17:51	Araç Çıkış Tarihi:	06.08.2026 15:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası