

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1448931	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06EA0160



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1448931 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06EA0160	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	136132	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	UU1HSDCL649755619	Motor Gücü	66 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRI	Model	Duster
İlk Tescil Tarihi	28-01-2014	Sonraki Muayene Tar.	16-10-2026
Model Yılı	2013	Araç Tipi	SUV
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53
Rapor No: 06-01-1448931
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1448931 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar ve standart dışı onarımlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizik mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ amortisör körüğü hasarlı.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1448931 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	59	11
2. Aks	68	56	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.2945	2.2375	2
2. Aks	0.9765	0.9675	0
El Freni	0.614	0.5905	3

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	98H	6,43 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	98H	6,71 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	98H	6,41 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	98H	6,68 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1448931 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1448931	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.12.2025

Araç:

Dacia Duster-11 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-612 (K9K-C6)

Üretim yılı;

13-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1THSDCL649755619 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.12.2025 16:46:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 065711:

ANA ROLE

Hatalı kontrol akım devresi.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80D224:

Hava yastigi kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UCH OBD

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 930D1C:

On sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930F1C:

On sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 930B1C:

Arka sag hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 93111C:

Arka sol hoparlör

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 934149:

ECU

Dahili hata.

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1448931 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.12.2023		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	68036.24	TL
19.09.2015		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1448931	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Kaporta, Sağ Ön Şase > Ezik



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 16:53
Rapor No: 06-01-1448931
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:09

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 16:53

Diğer



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı > Hasarlı



Kaporta, Sol Ön Şase > Hasarlı




Kaporta, Sol Ön Şase > Hasarlı



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Hasarlı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Döşemeler/Kapaklar, Kol dayaması, ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

İlave parçalar, ön
Kaporta

Parça ve Hasar

Ön koruma demiri - Değişmiş
Ön Panel - Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/12
Rapor No:	06-01-1448931	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Koltuklarda harici kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü sağlanamadı. Araç sağ ve sol kılıç sacı, sol ön şase ön panel hasarlı ve standart dışı onarım mevcut. Ön cam göğüs altı sacı boyalı. Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 16:53	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1448931	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:09	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 16:53
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası