

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FPE280



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FPE280	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	209203	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU1J9220863217336	Motor Gücü	80 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	SİYAH	Model	Lodgy
İlk Tescil Tarihi	04-07-2019	Sonraki Muayene Tar.	11-07-2026
Model Yılı	2019	Araç Tipi	MPV (Station Wagon**)
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38
Rapor No: 06-01-2446127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, hasar ve standart dışı onarım mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme mevcut. Klima kontro tuşları çalışması hatalı.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol far bağlantı ayağı hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		Klima arızalı çalışmıyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı ses yapıyor.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1 m/km	-4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	78	11
2. Aks	77	61	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2495	1.2215	2
2. Aks	0.695	0.765	9
El Freni	0.788	0.8195	3

Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	88T	5,83 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	88T	5,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	88T	5,75 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	88T	5,1 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
80	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-2446127 Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12 Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

17.12.2025

Arac:

Dacia Lodgy 1.6i SCe 100 LPG

Motor kodu:

H4M-740 (HAM-D7)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1JJ9220863217336 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.12.2025 10:29:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0141:

Lambda sondası Isitıcısı bank 1 sensör 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0141:

Lambda sondası Isitıcısı bank 1 sensör 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0141:

Lambda sondası Isitıcısı bank 1 sensör 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0138:

Lambda sondası bank 1 sensör 2

SINYAL COK GUCLU

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 083029:

Debriyaj pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 013612:

Katalizatörden sonraki lambda sondası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 056016:

Kumanda Ünitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 014113:

Lambda sondası arka

ISITMA DEVRESİNDE ELEKTRİK ARIZASI

Hata kodu DTC 01061C:

Sarj basinci

HATALI EMME BORUSU BASINCI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 061A61:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C10887:

Sivi gaz iletim sistemi kumanda ünitesine CAN-Bus

/baglanti

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 161016:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 226515:

DEPODAKİ YAKIT REZERVİ SENSÖRÜ

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 229364:

Gaz basinc sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 158A29:

Debriyaj pedal sensörü son konumu

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 131821:

GAZ BASINCI SENSÖRÜ, HAT BASINCI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 403136:

On sol tekerlek devir sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 403436:

TEKERLEK SENSÖRÜ ON SAG

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00317;

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C40100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

GECERSİZ SINYAL

Hava yastigi

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80D224:

Hava yastigi kontrol lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Hava yastigi kumanda ünitesi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC F00317;

Hava yastigi kumanda ünitesi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 952014:

Mars motoru rolesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 956123:

KAVRAMA SVICI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8055:

Lastik basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8268:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 1

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8368:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8468:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 3

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8568:

LASTİK BASINCI SENSÖRÜ 4

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 10:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-2446127	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 10:38
Mersis No:	0309073518100001				

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A737A;;
LASTIK BASINCI SENSORU 2

Cok dusuik lastik basinci.

Hata kodu DTC 5A757A;;
LASTIK BASINCI SENSORU 4

Cok dusuik lastik basinci.

Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR
ARIZALI GÜC KAYNAGI

Konfor
Gösterge panosu grubu OBD
4*

Hata kodu DTC 94037B:
Fren sıvısı seviye sensörü
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Güç kaynağı

arızalı güç kaynağı ECU

Hata kodu DTC F00317;

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Güç kaynağı

arızalı güç kaynağı ECU

Hata kodu DTC C00187:

CAN-BUS

BOZUK İLETİŞİM

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC D200:

ABS kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

ALINAN GECERSİZ VERİ

Hata kodu DTC F003:

Güç kaynağı

arızalı güç kaynağı ECU

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GÜC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

UU1J9220863217336 şase nolu ve 06FPE280 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 10:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2446127	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 10:38
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38
Rapor No: 06-01-2446127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Motor, Kaput izolasyonu > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Camlar, Ön cam > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.12.2025 10:38
Rapor No: 06-01-2446127
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.12.2025 09:12

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.12.2025 10:38



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Boyası Atmış



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Yağ seviyesi - Eksik

Notlar**Diğer notlar;**

Kayıta ses olduğundan ve şanzımanda yağ kaçağı olduğundan dolayı DYNO test yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.12.2025 10:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2446127	Araç Giriş Tarihi:	17.12.2025 09:12	Araç Çıkış Tarihi:	17.12.2025 10:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası