

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1448954	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06FPS635



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1448954 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FPS635	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	90898	Yakıt Cinsi	Benzin + Lpg
Şase	UU1B5220465678263	Motor Gücü	74 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	999cc
Rengi	KAHVERENGİ	Model	Sandero
İlk Tescil Tarihi	18-07-2020	Sonraki Muayene Tar.	17-07-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1448954
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1448954 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı sağ arka yok.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam fitili hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1448954 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-2.9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	56	45	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.7265	1.7255	0
2. Aks	1.0485	0.988	5
El Freni	0.6085	0.553	9

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	7,47 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	7,73 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	7,42 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	7,78 mm	Kışlık



Jant kapağı, sağ arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1448954 Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50 Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
74	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1448954	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

24.12.2025

Araç:

Dacia Sandero-II1 0.9i TCe LPG

Motor kodu:

H4D-450 (H4D-D4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1B5220465678263 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.12.2025 16:57:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 061A61:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 021798:

MOTOR FAZLA ISINIYOR

MAKSIMUM SICAKLIK ASILDI

Hata kodu DTC 018A13:

Gaz basınc sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 018A11:

Gaz basınc sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 023A38:

TURBOSARJ SOĞUTMA SUYU POMPASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 023A67:

TURBOSARJ SOĞUTMA SUYU POMPASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 010541:

Emme manifoldu basınc sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 5A607B:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşük.

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu

ONEMSİZ ARIZA KODU

Hata kodu DTC 953018:

SOL SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953118:

SAG SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956023:
KAVRAMA PEDALI SVICI "A"
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
ARIZALI GÜÇ KAYNAĞI
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Hata kodu DTC F00316:
Güç kaynağı
arızalı güç kaynağı ECU
Direksiyon
Direksiyon OBD
Ses/Video
Radyo OBD
Hata kodu DTC 934262:
Radyo
"Yasaklanmış" mod
Hata kodu DTC 93CF73:
ARIZALI DÜĞME
HATALI DÜĞME FONKSİYONU!
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1448954	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

UU1B5220465678263 şase nolu ve 06FPS635 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1448954
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-1448954	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon >
Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.12.2025 17:02
Rapor No: 06-01-1448954
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.12.2025 15:50


Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 24.12.2025 17:02



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Camlar, Ön cam fitili > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Koltuklarda kılıf olduğundan kusur kontrolü sağlanamadı. Araç üzerinde plaka olmayıp ruhsat bilgisiyle kayıt açılmıştır. Araç teknik spesifikasyonu gereği dyno testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	24.12.2025 17:02	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1448954	Araç Giriş Tarihi:	24.12.2025 15:50	Araç Çıkış Tarihi:	24.12.2025 17:02
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası