

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06AAU928



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06AAU928	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	116645	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	UU15SDCLC54791349	Motor Gücü	66 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRİ	Model	Sandero
Sonraki Muayene Tar.	2027-03-20	Model Yılı	2016
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler, hasar ve tavanda dolu hasarı mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Ön sağ sol jant kapakları hasarlı
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ amortisör toz körüğü hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumları yağ kaçağı
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		V kayışı çatlak
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,1 m/km	2,1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	58	62	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.184	1.117	5
2. Aks	1.555	1.5035	3
El Freni	0.5645	0.5215	7

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	7,13 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	7,08 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	7,11 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	7 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ ön >
Hasarlı



Jant kapağı, sol ön >
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1411194	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

01.09.2025

Arac:

Dacia Sandero-II 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-626 (K9K-E6)

Uretim yili;

13-18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU15SDCLC54791349 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

01.09.2025 09:49:56 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerleğin lastik basıncı çok düşüktür.

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hava yastığı

Airbag OBD

Hata kodu DTC 80011B:

SURUCU HAVA YASTIGI 1.ASAMA ATEŞLEME DEVRESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC F00316:

Hava yastığı kumanda ünitesi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 953118:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

SAG SINYAL LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arızalı güç kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC F003:

Guc kaynagi

arızalı güç kaynagi ECU

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJI

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.01.2025		Çarpma	Hayır	9000	TL
21.01.2023		ERPÇarpma	Hayır	10395.99	TL
19.08.2021		ERPÇarpma	Hayır	2696.87	TL
13.07.2020		ERPÇarpma	Hayır	5072.6	TL
24.05.2016		Çarpma	Hayır	461	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1411194	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25
Rapor No: 06-01-1411194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Nikelaj > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25
Rapor No: 06-01-1411194
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Motorsoğutması, Kayış > Çatlak



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Kırılmış



Arka lambalar, Plaka lambası, sağ > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı




Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.09.2025 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1411194 Araç Giriş Tarihi: 01.09.2025 09:11 Araç Çıkış Tarihi: 01.09.2025 13:25
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş




Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu >
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Arka bölüm

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Boyalı

Notlar**Hasarlar ile ilgili notlar;**

Arka sac panel işlemli boyalı.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.09.2025 13:25	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1411194	Araç Giriş Tarihi:	01.09.2025 09:11	Araç Çıkış Tarihi:	01.09.2025 13:25
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası