

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ESF896

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06ESF896	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	13762	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU1DJF00373432204	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Dacia
Rengi	GRİ	Model	Sandero
Sonraki Muayene Tar.	2027-08-03	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN.OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Sağ arka kapı boya deseninde bozulma mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.0 m/km	-2.1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	79	4
2. Aks	46	62	16



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.2445	1.0625	14
2. Aks	1.34	1.35	0
El Freni	0.6405	0.6455	0

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,31 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,72 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,65 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

26.06.2025

Arac:

Dacia Sandero-III 1.0 TCe 90 ECO-G

Motor kodu:

H4D-470

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1DJF00373432204 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.06.2025 09:05:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali konumu

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC AC2123:

SURUCU EMNİYET KEMERİ TOKASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A11:

Fren lambası kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC9A15:

Fren lambası kontrolü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

3*

Hata kodu DTC E15B87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba
glanti

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC 942464:

Hava yastığı sistemi

Aktivasyon istendi

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

3*

Hata kodu DTC E14F87:

Hata kodu DTC E15B87:

Hata kodu DTC E15487:

Konfor

Park asistanı CAN

Sanziman

CVT sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 561764:

Seritte kalma yardımcısı

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

İletişim birimi CAN

Hata kodu DTC 934198:

ECU

YANLIŞ KONFIGURASYON

Ses/Video

Telematics

4*

Hata kodu DTC E18C87:

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linite

sine CAN-Bus bağlantısı

İLETİSİM YOK

Hata kodu DTC AE2306:

Telefon modülü (GSM)

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC AE3129:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.03.2025		Çarpma	Hayır	22659.42	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.06.2025 09:28 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9
Rapor No: 06-01-1387338 Araç Giriş Tarihi: 26.06.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 26.06.2025 09:28
Mersis No: 0309073518100001


Araç Resimleri



Diğer



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Onaysız



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno test yapılamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.06.2025 09:28	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/9
Rapor No:	06-01-1387338	Araç Giriş Tarihi:	26.06.2025 08:56	Araç Çıkış Tarihi:	26.06.2025 09:28
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası