

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DGM169



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGM169	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	53236	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	UU1DJF00267265745	Motor Gücü	67 kw
Motor Hacmi	999cc	Marka	Dacia
Rengi	GRİ	Model	Sandero
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-29	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Ön fren disk ve balataları aşınmış
Yürür Aksam		Ön amortisör toz körükleri hasarlı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Bagaj havuzu hasarlı, arka saç panel ezik.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.2 m/km	1.3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	78	11
2. Aks	56	54	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5965	1.2795	19
2. Aks	0.853	0.8125	4
El Freni	1.416	1.2985	8

Verimlilik

37

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	6,35 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	6,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	6,57 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	6,23 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
67	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.09.2025

Araç:

Dacia Sandero-III 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

UU1DJF00267265745 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.09.2025 11:04:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor OBD

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC 50A07B:

Vakum sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Airbag OBD

Klima

Klima

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

UPC OBD

Hata kodu DTC 923A67:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 92A492:

AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İCİN SENSOR

ARIZALI GUC KAYNAGI

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940815:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 941015:

OBD KONTROL LAMBASI

FONKSIYON AKTİF!

Konfor

Anahtarsız giriş ve siiris modülü CAN

Sanziman

CVT sanziman

Direksiyon

Direksiyon OBD

Ses/Video

İletişim birimi CAN

Hata kodu DTC 934198:

ECU

YANLIŞ KONFIGURASYON

Hata kodu DTC 93514B:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B1C:

Arka sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D1C:

On sağ hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93111C:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F1C:

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 93398F::

Geri suirtis kamerasi sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Telematics

Hata kodu DTC AE2306:

Telefon modülü (GSM)

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu DTC AE2209:

Telematik SIM kartı

SIM kart takili değil/okunamıyor.

Hata kodu DTC AE0016:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.09.2025 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1413603	Araç Giriş Tarihi:	06.09.2025 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.09.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

***5745 şasi nolu DACIA SANDERO STEPWAY PRESTIGE 1.0 TURBO XTRONIC 90 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11
Rapor No: 06-01-1413603
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sol > Hasarlı



Ön aks, Amortisör körüğü, sağ > Hasarlı




Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Motor kaputu > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Pano/Göstergeler, Avadanlık bölümü ilave parçalar/sabitlemesi > Kırılmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.09.2025 11:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1413603 Araç Giriş Tarihi: 06.09.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 06.09.2025 11:11
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Fren sistemi	Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonu gereği DYNO testi yapılamamıştır. Koltuklarda kılıf olduğundan gözle kusur tespiti yapılamadı. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Tavanda ilave bagaj (port bagaj) olduğundan detaylı boya kusur kontrolü yapılamadı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.09.2025 11:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1413603	Araç Giriş Tarihi:	06.09.2025 10:26	Araç Çıkış Tarihi:	06.09.2025 11:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası