

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FAZ757

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06FAZ757	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	126079	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	ZFA19900005150915	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1368cc	Marka	Fiat
Rengi	SİYAH GRİ	Model	500L
Sonraki Muayene Tar.	2025-07-14	Model Yılı	2014
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler ve standart dışı onarımlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar tavan döşemesi deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut ,vites topuzu deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş İZLERİ mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	88	16
2. Aks	63	67	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0555	2.7105	11
2. Aks	2.1085	2.106	0
El Freni	1.7075	1.384	18

Verimlilik

64

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	5,22 mm	Kışlık
Sol Arka	225/45/17	94W	5,05 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	5,04 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/45/17	94W	5,27 mm	Kışlık



Lastik, sağ ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş. D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52
Rapor No: 06-01-1348431
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
409	358	70	124
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	82	12	93,18
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.03.2025
Arac:
Fiat 500L 1.4i 16V T-JET
Motor kodu:
940 B7.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06FAZ757
VIN:
Test edilmiş:
06.03.2025 11:40:43 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
ABS
ABS
Konfor
Karoseri elektronik kumanda iinitesi
Hata kodu B1012-15:
KISA FAR SOL
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1013-15:
KISA FAR SAG
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U0019-01:
CAN-BUS/VERİ HATTI "B"
BOZUK İLETİSİM
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.04.2018		KTTCarpma	Hayır	0	TL
03.04.2018		ERPCarpma	Hayır	2335.22	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.03.2025 11:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1348431	Araç Giriş Tarihi:	06.03.2025 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	06.03.2025 11:52
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52
Rapor No: 06-01-1348431
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağız > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk ağız > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma sıvısı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Arka bölüm, Römork çeki demiri > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağzı > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.03.2025 11:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1348431 Araç Giriş Tarihi: 06.03.2025 11:11 Araç Çıkış Tarihi: 06.03.2025 11:52
Mersis No: 0309073518100001




Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Standart Dışı Onarım




Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Standart Dışı Onarım



Tampon, arka, Spoiler > Boyası Atmış



Tampon, arka, Arka tampon > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Motor, Silindir kapağı contası > Test Sonucu



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Arka bölüm

Döşemeler/Kapaklar

Parça ve Hasar

Arka sac/panel - Ezik

Tavan döşemesi - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.bagaj kapagı iç dış onarımlı boyalı,araç genelinde boya bozulmaları mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.03.2025 11:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1348431	Araç Giriş Tarihi:	06.03.2025 11:11	Araç Çıkış Tarihi:	06.03.2025 11:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası