

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.01.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1459186	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 09:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.01.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06CRK603

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1459186 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CRK603	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	98048	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V61715	Motor Gücü	69 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Panelvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	YEDİİKLİM EĞİTİM BİLGİSAYAR YAY. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1459186 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Çizikler, deformeler, kir ve hasar mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sağ ön jant kapağı kırık
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Ön krank keçesi ve yağ karteri yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik ve sızdırıyor

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1459186 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	69	0
2. Aks	59	64	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	70	84	16
2. Aks	47	66	29
El Freni	49	60	17

Verimlilik

11

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	97Y	6,17 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16C	97Y	6,53 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16C	97Y	6,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16C	97Y	6,48 mm	Kışlık



Jant kapağı, sağ ön >
Hasarlı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 10:31 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1459186 Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:56 Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 10:31
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
69	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.01.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-01-1459186	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 09:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.01.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
Araç: Fiat Doblo 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 263 A2.000
Üretim yılı: 09-
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: ZFA26300006V61715 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 30.01.2026 09:44:33 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem
OBD OBD
Motor Dizel motor
Hata kodu P2002-00:
KURUM PARTİKÜL FİLTRESİ SIRA 1
VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA
Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü
ABS ABS/ESC kumanda ünitesi
Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi
Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi
Hata kodu B1214-19:
Stop lambası/park lambaları arka sol
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1114-19:
Stop lambası/park lambaları arka sol
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Konfor Gösterge grubu
IEE | DY. Le e A Li Vi
Hata
*
NOOO
30.01.2026
EE =

Tramer Sorgulaması

ZFA26300006V61715 şase nolu ve 06CRK603 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.01.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1459186	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 09:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.01.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.01.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1459186	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 09:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.01.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.01.2026 10:31
Rapor No: 06-01-1459186
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.01.2026 09:56

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 30.01.2026 10:31




Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Soğutma sıvısı eksik ve sızdırdığından dolayı Dyno testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.01.2026 10:31	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1459186	Araç Giriş Tarihi:	30.01.2026 09:56	Araç Çıkış Tarihi:	30.01.2026 10:31
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası