

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CRH144

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CRH144	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	198724	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V53835	Motor Gücü	69 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Panelvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	NİXUS GIDA İÇ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik deforme ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sol arka lamba camı hasarlı. Ayna sinyalleri hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı. Rölantide sarsıntı ve Egzoz hafif siyah duman mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Ezik mevcut. Yağ karteri ezik.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		Standart dışı onarım mevcut.
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	67	7
2. Aks	64	64	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	153	155	1
2. Aks	63	73	14
El Freni	151	154	2

Verimlilik

45

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16C	99T	7,33 mm	Kışlık
Sol Arka	195/60/16C	99T	7,94 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/60/16C	99T	7,3 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/60/16C	99T	7,74 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
69	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 14:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/13
Rapor No:	06-01-2457320	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 12:36	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN

23.01.2026

Araç: Fiat Doblo 1.3 16V JTDM

Motor kodu: 330 A1.000

Üretim yılı: 16-

Kilometre durumu

Lisans numarası :

VIN: ZFA26300006V53835 (kumanda ünitesinden okunan

)

Test edilmiş: 23.01.2026 12:13:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 5

Hata kodu P24D1:

Kurum partikül sensörü

Sensör elemanının rejenerasyonu tamamlanmadı.

Hata kodu P24D1:

Kurum partikül sensörü

Sensör elemanının rejenerasyonu tamamlanmadı.

Hata kodu P0805: o.

KAVRAMA KONUMLAMA SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2002:

KURUM PARTİKÜL FİLTRESİ SIRA 1

VERİM EN DÜŞÜK SEVİYENİN ALTINDA

Hata kodu P24D1:

Kurum partikül sensörü

Sensör elemanının rejenerasyonu tamamlanmadı.

Motor Dizel motor 3

Hata kodu P24D1-92:

Kurum partikül sensörü

Sensör elemanının rejenerasyonu tamamlanmadı.

Hata kodu P0805-14:

Debriyaj pedalı konum sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2002-09:

Kurum partikül filtresi

AKIŞ DİRENCİ ÇOK YÜKSEK

Motor Üre katkı maddesi dozaj modülü

ABS ABS/ESC kumanda ünitesi

öö

IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Hava yastığı Hava yastığı kumanda ünitesi

Klima Klima kumanda ünitesi

Konfor Karoseri elektronik kumanda ünitesi

Hata kodu B12A1-13:

GÜNDÜZ SÜRÜŞ LAMBALARI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1214-19:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1114-13:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Gösterge grubu

IEE | DY. Le e A LI -

woo

EE =

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.02.2025		ERP-Çarpma	Hayır	48166.05	TL
09.12.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
16.04.2023		Çarpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 14:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-2457320	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 12:36	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37
Rapor No: 06-01-2457320
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37
Rapor No: 06-01-2457320
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37

Vuruk



Motor, Yağ karteri > Ezik




Kaporta, Araç gövdesi altı, ön > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor




Egzoz sistemi, Egzoz sistemi > Standart Dışı Onarım



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Motorsoğutması, Fan muhafazası > Hasarlı




Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37
Rapor No: 06-01-2457320
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası
> Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >
Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön panjur >
Hasarlı



Motor kaputu, Amblem >
Sökülmüş-Yok



Motor kaputu, Motor kaputu >
Hasarlı



Camlar, Ön cam >
Çatlak



Kaporta, Bagaj kapağı fitili >
Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe >
Sökülmüş-Yok



Bagaj kapağı/kapısı, Menteşe >
Sökülmüş-Yok



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Hasarlı



Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Taban, Taban halısı > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2026 14:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-2457320 Araç Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2026 14:37
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Motor

Motor

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Motor - Duman Atıyor

Motor - Sarsıyor

Notlar**Diğer notlar;**

Araç motor arıza ikaz lambası yanıyor. Araç motor arıza ikaz lambası yandığından dolayı Dyno testi yapılamadı. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur tespiti yapılamadı . Araç etiket olan yerlerde gözle boya kusur tespiti yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.02.2026 14:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-2457320	Araç Giriş Tarihi:	23.01.2026 12:36	Araç Çıkış Tarihi:	14.02.2026 14:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası