

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21
Rapor No: 06-01-1507889
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21

Full Plus Ekspertiz



06FJM541



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06FJM541	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	32324	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEDYHT0SJ729957	Motor Gücü	75 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
İlk Tescil Tarihi	11-08-2025	Sonraki Muayene Tar.	29-07-2027
Model Yılı	2025	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21
Rapor No: 06-01-1507889
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		bakım uyarı ikazı yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt koruma muhafazasında hasar mevcut
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.2 m/km	1,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	83	79	4
2. Aks	67	74	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.205	2.111	4
2. Aks	1.52	1.3485	11
El Freni	1.255	0.836	33

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	5,9 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	5,9 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	6,4 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

31.07.2026

Araç:

Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 100

Motor kodu:

DV5RCF

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

VYFEDYHT00S]729957 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.07.2026 09:53:36/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu U1218-81:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu P06B8-04:

Motor elektronik kumanda linitesi

BELLEK HATASI

ABS

Bosch ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B1400-64:

CAN-BUS

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu U1802-81:

ARAC HIZI HAKKINDA BİLGİ

HATALI SINYAL

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu U1FE6:

Radyo alıcısına CAN-Bus-bağlantı

İLETİSİM YOK

Hata kodu B173D:

ANAHTAR

Hatalı algılama.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B11FO:

KISA FAR

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B12C8:

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1717:

Arka kanat kapının kapi kilidi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B171E:

Arka kanat kapının kapi kilidi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120A:

Carpisma uyarı sistemi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B120D:

Hız kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B173A:

SURUCU KAPISI KAPI KILIDI ANAHTARI

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1418:

Surucu tarafı emniyet kemeri dıgmesi

MANTIKSİZ SINYAL

Hata kodu B1818:

YAG SEVİYE KONTROLU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B132A:

SOGUTUCU AKISKAN BASINCI

Hatalı alçak basınc sistemi.

Hata kodu U053B:

Çok fonksiyonlu kamera kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı

BİR VEYA DAHA FAZLA CAN SINYALI MANTIKSİZ

Hata kodu U1F16:

CAN-BUS KONFOR

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Çok fonksiyonlu kamera

Hata kodu U1213-81:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1F00:

ARIZA TESHİS MODULU

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu U1F03:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

İLETİSİM YOK

Konfor

PARK ASİSTANI

Konfor

Direksiyon kumanda modülü

Hata kodu B1838-00:

DİREKSİYON KOLONU ECU'SU

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1507889	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 09:50	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Konfor
Direksiyon kontrol diigmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Ses/Video
Navigasyon sistemi
3*
Hata kodu B1503:
SES ÇIKISI ARKA SOL
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1504:
SES ÇIKISI ARKA SAG
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B155B:
Multimedya kontrol initesi
Fonksiyon hatalidir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

VYFEDYHT0SJ729957 şase nolu ve 06FJM541 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1507889	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 09:50	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.07.2026 10:21 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1507889 Araç Giriş Tarihi: 31.07.2026 09:50 Araç Çıkış Tarihi: 31.07.2026 10:21
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Küçük Vuruk

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Motor üst kapağı, plastik - Sökülmüş-Yok

Notlar

Diğer notlar;

Bakım uyarı ikaz lambası yanıyor dyno test yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	31.07.2026 10:21	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1507889	Araç Giriş Tarihi:	31.07.2026 09:50	Araç Çıkış Tarihi:	31.07.2026 10:21
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası