

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bah ekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.08.2026 09:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/11
Rapor No:	06-01-1510910	Ara� Giriş Tarihi:	11.08.2026 16:26	Ara� Çıkış Tarihi:	12.08.2026 09:11
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DZV189



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DZV189	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	41198	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEFYHT2PJ751747	Motor Gücü	75 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Cargo
İlk Tescil Tarihi	12-09-2023	Sonraki Muayene Tar.	15-08-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11
Rapor No: 06-01-1510910
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Yakıcı madde izi, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sağ koltuk döşemesi hasarlı
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka lamba camları hasarlı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Debriyaj bilyası ses yapıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		- kutup başına ulaşamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2,1 m/km	3,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	78	6
2. Aks	71	88	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.3815	1.372	0
2. Aks	1.364	1.613	15
El Freni	1.5585	1.5795	1

Verimlilik

38

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	5,1 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	5,8 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	5,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	5,8 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
75	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

11.08.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 100
Motor kodu:
DV5RCF
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VYFEFYHT2P)751747 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.08.2026 16:48:35/
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor
Ana kumanda ünitesi BSI
Hata kodu B173E:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B1153:
ON CAM SILECEGI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B116C;:
Sol geri vites lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1165:
SOL FREN LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B116A:
ARKA SOL SIS LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1169:
SINYAL LAMBASI ARKA SOL
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B114D:
ARKA SOL PARK LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1175:
3. Fren 1181
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B11FO:
KISA FAR
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1715:
On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B171E:
Arka kanat kapının kapi kilidi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1865:
Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi
kumanda ünitesinden motor çalıştırma serbest bira
kma
sinyali
MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1418:
Surucu tarafı emniyet kemeri digmesi
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu B1825:
YAG SEVİYE KONTROLÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1818:
YAG SEVİYE KONTROLÜ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı alçak basınç sistemi.
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
Direksiyon kumanda modüllü
Hata kodu B1836-00:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1836-12:
TRANSPONDER ANTENİ
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1835-00:
RADYO UZAKTAN KUMANDASI
HATALI SINYAL FONKSİYONU
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Hata kodu U1F6C-00:
Telematik kumanda ünitesine CAN-Bus-bağlantı
HATALI İLETİSİM!
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu B1507:
Anten girişi 1
HATALI SINYAL
Hata kodu B1573:
Dokunmatik ekran
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.08.2026 09:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1510910	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 16:26	Araç Çıkış Tarihi:	12.08.2026 09:11
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

VYFEFYHT2PJ751747 şase nolu ve 06DZV189 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11
Rapor No: 06-01-1510910
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.08.2026 09:11 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1510910 Araç Giriş Tarihi: 11.08.2026 16:26 Araç Çıkış Tarihi: 12.08.2026 09:11
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon >
Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi,
sağ ön > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sol > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba
camı, sağ > Hasarlı



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı
Madde Ile Zarar Görmüş

Notlar

Diğer notlar;

Debriyaj bilya ses yapıyor, Bakım uyarı ve Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor. Dyno test yapılmadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	12.08.2026 09:11	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1510910	Araç Giriş Tarihi:	11.08.2026 16:26	Araç Çıkış Tarihi:	12.08.2026 09:11
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası