

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06BMM525

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BMM525	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	130676	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006N94289	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
Sonraki Muayene Tar.	2026-01-08	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Camlıvan (Panelvan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		İç plastik aksamalarda çizikler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		4 jantlarda eğrilik var
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ kaçağı
Şanzıman		Vites halat mekanizmasında aşırı boşluk var
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri düşük
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.2 m/km	-3.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	78	79	1
2. Aks	52	57	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.887	2.6625	7
2. Aks	0.6645	0.687	3
El Freni	1.6675	1.698	1

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,51 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,5 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,91 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1380690
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
349	289	51	102
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	62	14	88,57
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

03.06.2025
Arac:
Fiat Doblo 1.3 16V JTDM
Motor kodu:
330 A1.000
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
(kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
03.06.2025 13:20:37 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
ABS
ABS/ESC kumanda iinitesi
Hava yastığı
Hava yastığı kumanda linitesi
Konfor
Güvenlik Gateway Modu
Konfor
Karoseri elektronik kumanda iinitesi
Hata kodu U1705-87:
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu B1015-13:
3. Fren 1181
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gösterge grubu
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.06.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
13.09.2023		Çarpisma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 14:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1380690	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 13:17	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18
Rapor No: 06-01-1380690
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik




Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik



Pano/Göstergeler, Pano > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 03.06.2025 14:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/11
Rapor No: 06-01-1380690 Araç Giriş Tarihi: 03.06.2025 13:17 Araç Çıkış Tarihi: 03.06.2025 14:18
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Kaporta, B-direk, sağ > Hasarlı




Elektrik donanımı/Pano, Çakmak > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Orta konsol, ön > Delinmiş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 14:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1380690	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 13:17	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç panelvandan camlı vana çevrilmiş. Araca kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamamıştır.sağ arka kapı içerden açılmıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	03.06.2025 14:18	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1380690	Araç Giriş Tarihi:	03.06.2025 13:17	Araç Çıkış Tarihi:	03.06.2025 14:18
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası