

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25
Rapor No: 06-01-2489629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25

Full Plus Ekspertiz



06FVL597



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FVL597	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	207	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VYFEDYHZ7TJ562163	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRI	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	02-04-2026	Sonraki Muayene Tar.	12-01-2027
Model Yılı	2026	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25
Rapor No: 06-01-2489629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25
Rapor No: 06-01-2489629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13

Sayfa: 4/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	-3,3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	77	3
2. Aks	57	72	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.071	1.946	6
2. Aks	1.453	1.3125	9
El Freni	1.612	1.247	22

Verimlilik

61

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	96H	7 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	96H	7,1 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	96H	7 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	96H	7,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
İnternet;

18.05.2026
Arac:
Fiat Doblo 1.5 BlueHDI 130
Motor kodu:
DV5RC
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
VYFEDYHZ7T)562163 (kumanda Gnitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.05.2026 16:39:01 /
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
Hata kodu P17ED-94:
MOTOR YONETİMİ
Motor istop ediyor
Hata kodu PO08A-21:
Düşük basınç yakıt sistemi
BASINÇ ÇOK YÜKSEK
Hata kodu PO0BA-21:
Düşük basınç yakıt sistemi
BASINÇ ÇOK YÜKSEK
Hata kodu P2291-26:
Yakıt dağıtım borusu basınç sensör (Yakıt basınç i)
Basınç artışı çok yavaş.
Hata kodu P06B8-04:
Motor elektronik kumanda linitesi
BELLEK HATASI
ABS
Bosch ABS
Hata kodu C156D-68;:
Elektromekanik el freni
hatalı sensör fonksiyonu
Hava yastığı
Hava yastığı
Hata kodu B1400-64:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
CAN-BUS
ARIZALI GÜÇ KAYNAGI
Hata kodu U1802-81:
ARAC HIZI HAKKINDA BİLGİ
HATALI SINYAL
Klima
Otomatik klima kontrol sistemi
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu B2ED3:
MERKEZİ SVIC UNİTESİ BSI
DAHİLİ ARIZA!

Hata kodu B162C;:
ROLE 1 AKSESUARLARI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1418:
Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu B132A:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
Hatalı alçak basınç sistemi.
Konfor
Çok fonksiyonlu kamera
3*
Hata kodu B117F-00:
Çok fonksiyonlu kamera
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B12A7-00:
MOTOR VE SEYİR KONTROL ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS/ ERI HATTI
ALINAN GECERSİZ VERİ
Hata kodu U1262-29:
MESAFE KONTROL SİSTEMİYLE CAN BAĞLANTISI
HATALI İLETİSİM!
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu U1FA0Q:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Direksiyon kumanda modülü
Hata kodu U1814-87:
Konfor
Direksiyon kontrol diğmesi
Konfor
Multiplex kontrol paneli
Konfor
Surucu kapı modülü
Ses/Video
Navigasyon sistemi
Hata kodu U1476:
Radyo Ethernet bağlantısı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hiçbir iletişim mümkün değildir.
Hata kodu U1F00:
ARIZA TESHİS MODÜLÜ
Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

VYFEDYHZ7TJ562163 şase nolu ve 34FVL597 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25
Rapor No: 06-01-2489629
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25

Araç Resimleri



Notlar

Diğer notlar;

Yakıt seviyesi az olduğundan dolayı dyno teste alınmamıştır,

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.05.2026 09:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-2489629 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2026 16:13 Araç Çıkış Tarihi: 21.05.2026 09:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası