

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/10
Rapor No:	06-01-1507264	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06COE796



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1507264 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06COE796	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	139148	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006U38088	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	26-08-2021	Sonraki Muayene Tar.	07-04-2027
Model Yılı	2021	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27
Rapor No: 06-01-1507264
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1507264 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		taş izi, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		deforme kir ve çizikler mevcut. pandizot yok
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		deforme
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		far yükseklik ayar mekanizması çalışmıyor
Silecekler		silecek suyu yok
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		alt takım hareket halinde direksiyon hareketinde ses mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik. hafif yağ kaçaqları mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		direksiyon hareketinde ses mevcut.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak grubu ses yapıyor, gergi bilyası kontrol
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1507264 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.8 m/km	-15.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	74	1
2. Aks	64	53	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.822	2.6985	4
2. Aks	0.8375	0.888	5
El Freni	1.022	1.2205	16

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,2 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,6 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,2 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,6 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1507264 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1507264	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

29.07.2026

Arac:

Fiat Doblo 1.6 16V JTDM

Motor kodu:

198 A3.000

Uretim yili;

16-12.18

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA26300006U38088 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.07.2026 09:44:12 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Motor

Ure katkı maddesi dozaj modilii

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hava yastigi

Hava yastigi kumanda linitesi

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

ZFA26300006U38088 şase nolu ve 06COE796 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1507264	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.07.2026 13:27 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1507264 Araç Giriş Tarihi: 29.07.2026 09:36 Araç Çıkış Tarihi: 29.07.2026 13:27
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş




Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik

Parça Grubu

Döşemeler/Kapaklar
Döşemeler/Kapaklar
Kapı, sol ön

Parça ve Hasar

Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş
Kapı gergisi - Ses Yapıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

yağ seviyesi ve soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO test yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	29.07.2026 13:27	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1507264	Araç Giriş Tarihi:	29.07.2026 09:36	Araç Çıkış Tarihi:	29.07.2026 13:27
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası