

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-1449378	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2025 15:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06BY1438



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1449378 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06BY1438	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	163975	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006K31428	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
İlk Tescil Tarihi	01-12-2017	Sonraki Muayene Tar.	16-11-2026
Model Yılı	2017	Araç Tipi	Camlıvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-1449378
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1449378 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik, deforme ve yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		İç dikiz aynası yok.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Ön fren disk ve balataları aşınmış.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Enjektörler harici ses.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		harici ses
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1449378 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.0 m/km	2,6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	66	16
2. Aks	62	62	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.519	1.325	12
2. Aks	0.501	0.509	1
El Freni	0.794	0.6885	13

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/16C	102R	6,91 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/16C	102R	5,63 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/16C	102R	6,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/16C	102R	5,71 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-1449378
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
459	382	68	116
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
77	84	21	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1449378	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2025 15:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

25.12.2025

Araç:

Fiat Doblo 1.6 16V JTDM

Motor kodu:

198 A3.000

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

Test edilmiş:

25.12.2025 17:10:32 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0190:

Bank 1 yakıt yüksek basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0235:

Sarj basıncı sensörü A

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P2135:

GAZ KELEBEGİ VALFİ-/SURUS PEDALI SENSÖRÜ YA DA GAZ

KELEBEGİ VALFİ-/SURUS PEDALI SVİCİ "A/B"

HATALI SİNYALLER YA DA MANTIKSIZ SİNYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P0190:

Bank 1 yakıt yüksek basınç sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Dizel motor

Hata kodu P2135-62:

Gaz pedali sensörü

MANTIKSIZ SİNYAL

Hata kodu P0621-94:

Alternator

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0235-11:

Sarj basıncı sensörü A

HATALI SİNYAL

Hata kodu P0190-11:

Yakıt basıncı sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı kumanda iinitesi

Konfor

Güvenlik Gateway Modu

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B1214-19:

Stop lambası/park lambaları arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1024-18:

Arka sis lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Park asistanı

Konfor

Gosterge grubu

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1449378 Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59 Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
16.05.2024		ERP-Park Halinde Çarpılma	Hayır	24993.87	TL
14.03.2024		Çarpışma	Hayır	18153.05	TL
31.05.2022		ERP-Çarpışma	Hayır	14875.84	TL
22.02.2022		ERP-Çarpışma	Hayır	22499.96	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1449378	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2025 15:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-1449378
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34

Vuruk



Kaporta, Ön Panel > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik

Diğer



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Standart Dışı Onarım



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Taş İzi




Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Taş Vuruğu



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Taş İzi




Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.12.2025 17:34
Rapor No: 06-01-1449378
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.12.2025 15:59

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 25.12.2025 17:34



Pano/Göstergeler, İç dikiz aynası > Sökülmüş-Yok




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Kaporta

Fren sistemi

Parça ve Hasar

Sol Kılıç Sacı - Boyalı

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Notlar**Diğer notlar;**

Koltuklarda kılıf olduğundan dolayı kusur kontrolü yapılamadı. Sağ ve sol ön kapıda etiket mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	25.12.2025 17:34	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1449378	Araç Giriş Tarihi:	25.12.2025 15:59	Araç Çıkış Tarihi:	25.12.2025 17:34
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası