

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2507064	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 13:52	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DGV426



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.
(PURSAKLAR)

Araç Bilgileri

Plaka	06DGV426	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	217495	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA25000002V78183	Motor Gücü	103 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	2184cc
Rengi	BEYAZ	Model	Ducato
İlk Tescil Tarihi	12-10-2022	Sonraki Muayene Tar.	10-09-2026
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Panelvan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-2507064
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, taş izleri boya atması, Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		Deforme. Gösterge paneli camı çatlak
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Taş izi ve deforme mevcut
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Lifte alınamadığından kontroller sağlanamadı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi, taş vuruğu mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma eksik ve sızdırma mevcut, servis kontrol

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16C	116R	5,6 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16C	116R	8,3 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/75/16C	116R	5,4 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16C	116R	6,1 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2507064	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 13:52	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

28.07.2026

Araç:

Fiat Ducato 140 2.2 16V JTDM Bus

Motor kodu:

463 49 131

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA25000002V78183 (kumanda Ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

28.07.2026 13:53:29/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P20EE-00:

NOx-/SCR katalizatoru

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P010B-00:

Hata kodu P20F3-00:

NOx-/SCR katalizatoru

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Hata kodu P225C-00:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

SINYAL ÇOK GÜÇLÜ

Motor

Üre katkı maddesi dozaj modülü

ABS

ABS/ESP

Hata kodu C1200-17:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GÜÇ KAYNAGI

Hava yastığı

Hava yastığı

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu U1722-87:

Konfor

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

Hırsızlık koruması

Güvenlik Gateway Modu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.09.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2507064	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 13:52	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kaporta, Kaporta > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik

Vuruk



Kaporta, Kaporta > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52
Rapor No: 06-01-2507064
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52


Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası çerçevesi > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Taş izi



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı fitili > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Elektrik donanımı/Pano, Gösterge panosu kapağı/camı > Çatlak

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.07.2026 14:52 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2507064 Araç Giriş Tarihi: 28.07.2026 13:52 Araç Çıkış Tarihi: 28.07.2026 14:52
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Çizik
Döşemeler/Kapaklar	Döşemeler/Kapaklar - Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol arka lastik marka modeli farklı.

Diğer notlar;

Araç lifte alınamadığından ARAÇ ALTI KONTROLLERİ, MEKANİK KONTROLLER FREN SÜSPANSİYON VE DYNO testi yapılamadı. Araç yüksekliğinden dolayı TAVAN VE FRANGARTLARDA boya kusur kontrolü yapılamadı. Soğutma sıvısında sızdırma mevcut servis kontrol genel bakım önerilir. Araç fitillerinde deforme ve hasar mevcut. Koltuklar kılıf olduğundan kusur tespiti yapılmadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	28.07.2026 14:52	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2507064	Araç Giriş Tarihi:	28.07.2026 13:52	Araç Çıkış Tarihi:	28.07.2026 14:52
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası