

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 06FD8215

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ  
FIAT)

## Araç Bilgileri

|                      |                       |               |                         |
|----------------------|-----------------------|---------------|-------------------------|
| Plaka                | 06FD8215              | Şanzıman Tipi | Manuel                  |
| KM                   | 274967                | Yakıt Cinsi   | Dizel                   |
| Şase                 | ZFA25000002480682     | Motor Gücü    | 96 kw                   |
| Motor Hacmi          | 2287cc                | Marka         | Fiat                    |
| Rengi                | BEYAZ                 | Model         | Ducato                  |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN            | Model Yılı    | 2013                    |
| Araç Tipi            | Panelvan (Kamyonet**) | Ruhsat Sahibi | TEKNOPROSES MÜHENDİSLİK |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı                |               |                         |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|                                               | Durum | Notlar                                                   |
|-----------------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezik , çizik , boya atması, paslanma ve hasarlar mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |                                                          |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Çizik, kir , deforme ve hasar mevcut.                    |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       | Deformeler mevcut.                                       |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       | İkaz lambası yanıyor.                                    |
| Silecekler                                    |       |                                                          |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |                                                          |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |                                                          |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlarda çizik, lastiklerde deforme mevcut.             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       | Ön fren disk ve balataları aşınmış.                      |
| Yürür Aksam                                   |       | Araç lifte alınamamıştır.                                |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       | Araç lifte alınamamıştır. Turbo yağ kaçağı mevcut.       |
| Şanzıman                                      |       | Araç lifte alınamamıştır.                                |
| Diferansiyel                                  |       | Araç lifte alınamamıştır.                                |
| Direksiyon Sistemi                            |       | Yağ kaçağı mevcut.                                       |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       | Anten hasarlı.                                           |
| Park Sensörleri                               |       |                                                          |
| Araç Altı                                     |       | Araç lifte alınamamıştır.                                |
| Akü                                           |       | Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.    |
| Klima                                         |       |                                                          |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |                                                          |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |                                                          |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       | Araç lifte alınamamıştır. Orta susturucu ezik.           |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       | Radyatör deforme.                                        |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 215/75/16 | 116R               | 6,6 mm        | Yazlık |
| Sol Arka | 215/75/16 | 116R               | 5,5 mm        | Yazlık |
| Sağ Ön   | 215/75/16 | 116R               | 6,7 mm        | Yazlık |
| Sağ Arka | 215/75/16 | 116R               | 5,7 mm        | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| -                   | -               | -          | -            |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 96                  | -               | -          | --           |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 15:27 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 6/12             |
| Rapor No:     | 06-03-1439778    | Araç Giriş Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 15:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN  
26.11.2025  
Araç: Fiat Ducato 130 2.3 16V JTDM  
Motor kodu: F1 AE348.1D  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası :  
VIN: ZFA25000002480682 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 26.11.2025 15:01:06 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Euro 5 1  
Hata kodu P0683:  
Kızdırma bujisi/bujileri  
SİNYAL HATALI VEYA EKSİK  
ABS ABS 0  
Hava yastığı Hava yastığı 1  
Hata kodu B0100:  
Hava yastığı kumanda ünitesi  
ARIZALI ECU  
Konfor Gösterge grubu 1  
Hata kodu U1705:  
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus  
BOZUK İLETİŞİM  
Konfor Body Computer 8  
Hata kodu B1007: i  
Yatay dönüş sinyali sol/On Sol  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1011:  
Plaka lambası  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu B1021:  
ÖN CAM SİLECEK MOTORU HIZLI KADEME  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu B10AA:  
Yapılandırma  
Hella Gutmann Solutions GmbH -1- mega macs PC  
HATALI VERİ  
Hata kodu B11A5:  
Sürücü tarafı ön kapı cam krikosu rölesi "pencere  
camını yukarı kaldırın"  
HATALI VOLTAJ ÇIKIŞI  
Hata kodu B11B0:  
SOL PARK LAMBASI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U0001:  
CAN-BUS/VERİ HATTI "C"  
BOZUK İLETİŞİM  
Hata kodu U1705:  
Radyo kumanda ünitesine CAN-Bus  
BOZUK İLETİŞİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*0682 şasi nolu FIAT DUCATO KAMYONET 4200XL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/12  
Rapor No: 06-03-1439778 Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42 Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Mersis No: 0309073518100001

## Vuruk



Egzoz sistemi, Orta susturucu > Ezik



Kaporta, B-direk, sağ > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik


## Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceDireksiyon sistemi, Hidrolik sistemleri, Anten > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Hidrolik yağlı kabı > Yağ Kaçağı



Direksiyon sistemi, Hidrolik yağlı kabı > Yağ Kaçağı



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Hasarlı



Motorsoğutması, Radyatör > Deforme Olmuş



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Kaporta, Kaporta > Pas



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Rapor No: 06-03-1439778  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı fitili > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Tavan, Ön cam direği, sağ > Boyası Atmış



Tavan, Ön cam direği, sağ > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Boyası Atmış



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 26.11.2025 15:27  
Rapor No: 06-03-1439778  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 26.11.2025 14:42

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 26.11.2025 15:27



Elektrik donanımı/Pano,  
Gösterge panosu > Uyarı  
Lambası Yanıyor



Tavan, Tavan > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan  
döşemesi > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan  
döşemesi > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kol  
dayaması, ön > Hasarlı



Şanzıman, Vites topuzu >  
Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon  
simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >  
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

**Parça Grubu**

Fren sistemi

**Parça ve Hasar**

Fren diskleri ve balataları, ön - Aşınmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 15:27 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 11/12            |
| Rapor No:     | 06-03-1439778    | Araç Giriş Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 15:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli geldiğinden gözle boya kusur kontrolü sağlanamamıştır. Araç geniş ve uzun şase olduğundan lifte ve test hattına alınamamıştır(Tan oto Fiat bilgisi dahilindedir.) Muhtelif yerlerde ezik, çizik , boya atmaları ve hasarlar mevcuttur. Araç karasör bölümünde paslanma , hasar ve boya atmaları mevcuttur. Araç kapılarında etiket mevcut. Araç 2 kapıdır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

|               |                  |                    |                  |                    |                  |
|---------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|------------------|
| Rapor Tarihi: | 26.11.2025 15:27 | Bayi No:           | 0603             | Sayfa:             | 12/12            |
| Rapor No:     | 06-03-1439778    | Araç Giriş Tarihi: | 26.11.2025 14:42 | Araç Çıkış Tarihi: | 26.11.2025 15:27 |
| Mersis No:    | 0309073518100001 |                    |                  |                    |                  |

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası