

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CUA897

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	34CUA897	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	106558	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R78306	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	ONaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sol koltuk deforme olmuş .
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş,jant kapakları çizik kırık.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ve teker bakalitleri hasarlı.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.8 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	82	7
2. Aks	62	87	25



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.3195	2.299	30
2. Aks	2.047	1.939	5
El Freni	1.4035	1.5305	8

Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,38 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,2 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	3,25 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	3,85 mm	Yazlık



Jant kapağı, sağ ön > Çizik



Lastik, arka > Hasarlı



Lastik, arka > Hasarlı



Jant kapağı seti > Eksik



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.04.2025 09:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/13
Rapor No:	06-01-1358156	Araç Giriş Tarihi:	08.04.2025 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.04.2025 09:44
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

08.04.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34CUA897

VIN:

ZFA35600006R78306 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.04.2025 09:02:29 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Dizel motor

Hata kodu P24D1:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2002:

Kurum partikil filtresi

AKIS DIRENCİ COK YUKSEK

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
29.11.2024		Çarpma	Hayır	22147.26	TL
13.08.2024		Çarpma	Hayır	15759	TL
15.07.2024		Çarpma	Hayır	3060	TL
12.01.2024		Çarpma	Hayır	3167.1	TL
13.04.2021		Çarpma	Hayır	467.16	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.04.2025 09:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/13
Rapor No:	06-01-1358156	Araç Giriş Tarihi:	08.04.2025 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.04.2025 09:44
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44
Rapor No: 06-01-1358156
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kaporta, B-direk, sağ > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Spoiler > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma sıvısı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/13
Rapor No: 06-01-1358156 Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04 Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44
Mersis No: 0309073518100001

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.04.2025 09:44
Rapor No: 06-01-1358156
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.04.2025 09:04

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 08.04.2025 09:44



Tavan, Sol üst frangart > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Çeki demir kapağı > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol arka, Çamurluk ağzı > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Marşbiyel, sol

Tavan

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Marşbiyel, sol - Boyalı

Tavan - Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Notlar**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç lastiklerinde oluşan deformasyon dan dolayı araç dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.04.2025 09:44	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1358156	Araç Giriş Tarihi:	08.04.2025 09:04	Araç Çıkış Tarihi:	08.04.2025 09:44
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası