

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CFG950



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
CHERY)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFG950	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	119241	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006S87530	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-22	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, boya atması ve rötüşler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti hasarlı lastiklerde deformeler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Sarsıyor. Harici ses mevcut.
Şanzıman		Hafif yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Kayış kasnak grubu harici ses mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	72	72	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5045	1.3905	7
2. Aks	0.799	0.801	0
El Freni	1.187	1.3815	14

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,5 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	5,45 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,6 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	5,3 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	6/12
Rapor No:	06-01-1383912	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

17.06.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006587530 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.06.2025 11:12:15 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P220A:

NOX SENSORU 1 SIRA 1

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu P24D1:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON TAMAMLANMADI

Motor

Dizel motor

Hata kodu P13ES8:

Hata kodu P24D1:

Kurum partikiil sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
13.01.2025		Çarpma	Hayır	9180	TL
09.01.2025		Çarpma	Hayır	3366	TL
08.05.2024		Çarpışma	Hayır	8328.3	TL
03.05.2024		Çarpma	Hayır	2550	TL
03.11.2023		Çarpma	Hayır	4692	TL
02.08.2023		Çarpma	Hayır	6975.78	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-1383912	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09
Rapor No: 06-01-1383912
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09
Rapor No: 06-01-1383912
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Tampon, arka, Arka tampon > Rötüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Kapı, sol ön, Kapı fitili > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.06.2025 12:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1383912 Araç Giriş Tarihi: 17.06.2025 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 17.06.2025 12:09
Mersis No: 0309073518100001



Şanzıman, Vites körüğü > Sabitlemesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon > Deforme Olmuş

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Kaporta	C-direk, sol - Boyalı
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya
Kaporta	A-direk, sağ - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sol - Lokal Boya
Kaporta	A-direk, sol - Lokal Boya
Motor	Motor - Sarsıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor
Motorsoğutması	Kayış - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araçta maskeleme hataları ve boya tozları mevcut. Araçta koltuklarda kılıf olduğundan gözle kusur kontrolü yapılamadı. Motorda sarsıntılı çalışma, harici ses ve debriyaj aşınmış olduğundan dyno testi yapılmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.06.2025 12:09	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1383912	Araç Giriş Tarihi:	17.06.2025 11:20	Araç Çıkış Tarihi:	17.06.2025 12:09
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası