

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34FBU694



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	34FBU694	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	97949	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006W27475	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı , çatlak, ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir ve çizikler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Airbag uyarı ikaz lambası yanıyor.
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında çizikler mevcut. Lastik basınç uyarı ikaz lambası yanıyor.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kesici devre dışı, esp uyarı ikaz lambaları yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4 m/km	-2,4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	67	64	3
2. Aks	62	57	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5885	1.44	9
2. Aks	1.7755	1.9195	7
El Freni	1.396	1.5935	12

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	5,56 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,13 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	5,29 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,1 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.06.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006W27475 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.06.2025 11:44:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

3*

Hata kodu P0065A:

YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKI BILGI YANLIŞ

Hata kodu U0422:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesi ve yangin ko

ruma sistemi arasında CAN-Bus/veri kablosu

BOZUK ILETISIM

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalidir.

ABS

ABS

Hata kodu C143A::

Hata kodu C1427:

SINIRLAYICI SİSTEMLER ICIN ECU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu U1726:

Hava yastigl kumanda unitesi

HATALI ILETISIM!

Hata kodu C1307:

Lastik havasi kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Klima

Klima

Hata kodu B1906:

Kalorifer kelebek kapagi aktuatori

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Body Computer

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1042:

On cam silecek limit svici

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1081:

Motor elektronik kumanda linitesi

SINYAL HATALI VEYA ESIK

Hata kodu B10AA:

Yapilandirma

HATALI VERI

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRIKLI CAM MOTORU ROLESİ

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu U1726:

Hava yastigl kumanda unitesi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U1726:

SISTEM YOLCU AGIRLIK ALGILAMASI

Fonksiyon hatalidir.

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1384455 Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00 Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
22.12.2024		Çarpışma	Hayır	4800	TL
27.02.2024		Çarpışma	Hayır	7548	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58
Rapor No: 06-01-1384455
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Tavan, Sol üst frangart > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.06.2025 12:58
Rapor No: 06-01-1384455
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.06.2025 11:00

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 18.06.2025 12:58

Diğer



Tampon, arka, Arka tampon > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı



Kalorifer/Klima, Havalandırma ızgarası > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 12:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/11
Rapor No:	06-01-1384455	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 11:00	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 12:58
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

ARAÇ ESP , LASTİK BASINÇ, AİRBAG , YAKIT KESİCİ DEVRE DIŞI UYARI İKAZ LAMBALARI YANIYOR. ARIZA UYARI İKAZ LAMBALARI YANDIĞINDAN DYNO TESTİ YAPILAMADI. Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Araçta folyo söküm izleri mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.06.2025 12:58	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1384455	Araç Giriş Tarihi:	18.06.2025 11:00	Araç Çıkış Tarihi:	18.06.2025 12:58
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası