

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34CUA901



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	34CUA901	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	127365	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R78463	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2027-05-07	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Boya atmaları, hasar, ezik ve çizikler mevcut .
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,kirli ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme, jant kapakları eksik ve çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Turbo hortumu hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor alt muhafaza ve davlumbazlar hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik ve kirli.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1,2 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	71	2
2. Aks	81	60	21



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.5385	1.5205	1
2. Aks	1.691	1.7435	3
El Freni	1.208	1.269	4

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	1,86 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	4 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	2,15 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	3,95 mm	Kışlık



Jant, sağ arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.07.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA35600006R78463 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.07.2025 14:29:23 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Konfor
Gösterge grubu
Direksiyon
Servo direksiyon
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.01.2024		Çarpma	Hayır	17748	TL
22.12.2021		Park Halinde Çarpılma	Hayır	297.36	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1395488	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05
Rapor No: 06-01-1395488
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05
Rapor No: 06-01-1395488
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05
Rapor No: 06-01-1395488
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Noktasal Ezik



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Onaysız



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 15:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1395488 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 14:18 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 15:05
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş

Parça Grubu

Motor

Parça ve Hasar

Marş motoru - Arızalı

Notlar**Lastik ile ilgili notlar;**

Diş Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Marş motoru çalıştırmada kısa süreliğine takılı kalıyor. Soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 15:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1395488	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 14:18	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 15:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası