

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07
Rapor No: 06-01-1395537
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07

Full Plus Ekspertiz



06CDC069



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CDC069	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	127589	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006S44706	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2025-08-21	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasarlar,ezikler,çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasarlar,çizikler,kirli ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor muhafaza hasarlı
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.3 m/km	-8.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	68	8
2. Aks	64	58	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.057	0.953	9
2. Aks	1.1715	1.0675	8
El Freni	0.9525	0.6485	31

Verimlilik

32

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	3,43 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	3,89 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	2,89 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	3,42 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.07.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006544706 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.07.2025 15:41:20 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0234:

Sarj basıncı sensörü A

BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P0234:

Sarj basıncı sensörü A

BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P0805:

KAVRAMA KONUMLAMA SENSÖRÜ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2563:

Takviye basıncı regülasyonu sensörü A

HATALI ONAY SINYALI

Hata kodu P0070:

Dis dis hava sıcaklık sensörü A

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0073:

Dis dis hava sıcaklık sensörü A

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizör bank 1

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

Motor

Dizel motor

7*

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0234:

Emme manifoldu basıncı sensörü

BASINC COK YUKSEK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P0807:

Debriyaj pedali sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P2565:

KILAVUZ PERVANE KONTROL KOVANI KONUM SENSÖRÜ

AKTIF VEYA HATALI ARIZA TESHİSİ

Hata kodu P0070:

Hata kodu P0073:

Hata kodu P20EE:

NOx-/SCR katalizatoru

VERİM EN DUSUK SEVIYENİN ALTINDA

ABS

ABS

Hata kodu C1221:

Motor elektronik kumanda limitleri

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1000:

ECU

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.01.2024		Çarpma	Hayır	11230.2	TL
17.01.2023		Çarpma	Hayır	2006	TL
23.06.2022		Çarpışma	Hayır	3193.55	TL
09.03.2022		Çarpma	Hayır	6323.92	TL
14.01.2022		Çarpışma	Hayır	0	TL
03.08.2021		KTTÇarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/13
Rapor No:	06-01-1395537	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07
Rapor No: 06-01-1395537
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07
Rapor No: 06-01-1395537
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-Yok



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Davlumbaz > Hasarlı



Çamurluk, sol, Davlumbaz > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Farlar, Far camı, sağ > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07
Rapor No: 06-01-1395537
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Camlar, Ön cam > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.07.2025 16:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1395537 Araç Giriş Tarihi: 18.07.2025 15:13 Araç Çıkış Tarihi: 18.07.2025 16:07
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sol arka > Hasarlı

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Yağ kaçağı olduğundan dolayı Dyno testi yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.07.2025 16:07	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1395537	Araç Giriş Tarihi:	18.07.2025 15:13	Araç Çıkış Tarihi:	18.07.2025 16:07
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası