

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09

Bayi No: 0601

Sayfa: 1/11

Rapor No: 06-01-1490136

Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18

Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09

Mersis No: 0309073518100001

# Full Plus Ekspertiz



## 34GBY815

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

**Müşteri** TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.  
(PURSAKLAR)

## Araç Bilgileri

<b>Plaka</b>	34GBY815	<b>Şanzıman Tipi</b>	Manuel
<b>KM</b>	51266	<b>Yakıt Cinsi</b>	Dizel
<b>Şase</b>	NM435600006X36351	<b>Motor Gücü</b>	70 kw
<b>Marka</b>	Fiat	<b>Motor Hacmi</b>	1248cc
<b>Rengi</b>	BEYAZ	<b>Model</b>	Egea
<b>İlk Tescil Tarihi</b>	21-12-2022	<b>Sonraki Muayene Tar.</b>	07-07-2027
<b>Model Yılı</b>	2022	<b>Araç Tipi</b>	Sedan
<b>Ruhsat Sahibi</b>	TAN OTO	<b>Kapı Sayısı</b>	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Rapor No: 06-01-1490136  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

**\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\***

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Rapor No: 06-01-1490136  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sol ön farda temazsızlık var.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik,
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Araç akü takviyesi ile çalıştırıldı
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3 m/km	-4,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	69	67	2
2. Aks	62	63	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.429	1.2315	13
2. Aks	0.9605	1.051	8
El Freni	0.6445	0.732	11

### Verimlilik

36

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	7,7 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
21.05.2026  
Arac:  
Fiat Aegea 1.3 JTDM  
Motor kodu:  
552 66 963  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM435600006X36351 (kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
21.05.2026 10:32:59/  
Hata kodu / Genel sorgulama /  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
Hata kodu P0068A:  
AKU KESME SVICI  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U194E;  
Motor  
Ure katkı maddesi dozaj modüllü  
ABS  
ABS  
Hata kodu C1200:  
AKU VOLTAJ  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Hata kodu C1223:  
Motor elektronik kumanda linitesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu C1307:  
Lastik havası kontrol sistemi  
HATALI SINYAL  
Hata kodu C1222:  
TEKERLEK SENSORLERİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Hata kodu B0101:  
Guc kaynagi  
ARIZALI GUC KAYNAGI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu B1005:  
AKU VOLTAJ  
VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ ÇOK YUKSEK  
Hata kodu B1112:  
ANA RÖLE  
ARIZALI/EKSIK KONTROL  
Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U0001:  
CAN BUS C  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U0433:  
Aktivasyon kodu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U1701:  
Motor elektronik kumanda linitesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu U1702:  
Hidrolik direksiyon kumanda linitesine CAN-Bus-bag  
lantı  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1801:  
LIN VERİYOLU 1  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu U1802:  
LIN VERİYOLU 2  
HATALI İLETİSİM!  
Hata kodu U1930:  
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti  
simi  
MANTIKSIZ SINYAL  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu B1037:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B1039:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
İLETİSİM YOK  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hata kodu C1200:  
AKU VOLTAJ  
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI  
Hata kodu C1214:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

NM435600006X36351 şase nolu ve 34GBY815 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Rapor No: 06-01-1490136  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >  
Çizik

## Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Rapor No: 06-01-1490136  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Dikiz aynası, sağ

#### Parça ve Hasar

Diş dikiz aynası elektrikli ayar sistemi - Onaysız

#### Notlar

##### Diğer notlar;

Araç motor bölümünde harici ses mevcut enjektörler kontrol. Motordaki yağ kaçağından dolayı DYNO TESTE ALINMAMIŞTIR.Sol ön farda temizlik var. Araç içi kapı aç kapa düğmesi çalışmıyor. Sağ dikiz aynası ayarında ayarsızlık mevcut.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 22.05.2026 09:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1490136 Araç Giriş Tarihi: 20.05.2026 18:18 Araç Çıkış Tarihi: 22.05.2026 09:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası