

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CPY850

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CPY850	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	101979	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006V38423	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-09-09	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları kırık çizik ,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Triger yağ kaçağı mevcut,motor uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.9 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	55	74	19
2. Aks	56	56	0



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0815	2.784	9
2. Aks	1.799	1.792	0
El Freni	1.01	0.8765	13

Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,46 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	4,73 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,42 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	4,52 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

08.03.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.3 JTDM

Motor kodu:

55 2669 63

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CPY850

VIN:

ZFA35600006V38423 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

08.03.2025 11:24:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBd

OBd

Hata kodu P244B:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

DİFERANSİYEL BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P244B:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

DİFERANSİYEL BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P2463:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Hata kodu P24A4:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Hata kodu P244B:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

DİFERANSİYEL BASINC COK YUKSEK

Hata kodu P2463:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Hata kodu P24A4:

KURUM PARTIKUL FİLTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Motor

Dizel motor

4*

Hata kodu P0065A:

YUK SINYALI (JENERATOR YUKU)

MEVCUT ALTERNATOR GUCU HAKKINDAKİ BİLGİ YANLIŞ

Hata kodu P244B:

Kurum partikil filtresi

AKIS DIRENCİ COK YUKSEK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P2463:

Hata kodu P24A4:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON FREKANSI ARIZALI

ABS

ABS

Hata kodu C1221:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1110:

SAG SIS LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B165A:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1035:

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modülleri ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1349138 Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07 Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.08.2024		Çarpma	Hayır	3710.3	TL
17.07.2024		Çarpma	Hayır	3840	TL
01.04.2024		Çarpma	Hayır	9904.09	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33
Rapor No: 06-01-1349138
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 08.03.2025 11:33
Rapor No: 06-01-1349138
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 08.03.2025 11:07

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 08.03.2025 11:33

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Camlar, Ön cam > Taş Izi



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçağı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç motor arıza uyarısı ve yağ kaçağından dolayı araç dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	08.03.2025 11:33	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1349138	Araç Giriş Tarihi:	08.03.2025 11:07	Araç Çıkış Tarihi:	08.03.2025 11:33
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası