

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06B0B516



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BOB516	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	181214	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006P78229	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-11-19	Model Yılı	2019
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme, kir, çizik ve hasar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik. Triger zincir kapağı hafif yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli ve eksik.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.2 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	73	2
2. Aks	71	57	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.648	1.46	11
2. Aks	1.6135	1.7835	9
El Freni	1.48	1.442	2

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,83 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,52 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,95 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,4 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.09.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA35600006P78229 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
05.09.2025 10:28:47 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel motor
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B126E:
YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESİ
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
PARK ASİSTANI
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Ses/Video
Entertainment/Telematik modülleri ETM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
27.06.2024		ERPÇarpışma	Hayır	43664.21	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03
Rapor No: 06-01-1413001
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43

Sayfa: 7/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Çamurluk, sol, Davlumbaz >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03
Rapor No: 06-01-1413001
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03

Diğer




Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Etiket Yapıştırılmış



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Kırılmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk döşemesi, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2025 11:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1413001 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2025 08:43 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2025 11:03
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka >
Etiket Yapıştırılmış



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Etiket Yapıştırılmış



Şanzıman, Vites körüğü >
Sabitlemesi Hatalı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle boya kusur kontrolü yapılamadı. Egzoz dan siyah duman atma mevcut servis kontrol önerilir. Marş motoru çalıştırmada hafif sıyırma sesi mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	05.09.2025 11:03	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1413001	Araç Giriş Tarihi:	05.09.2025 08:43	Araç Çıkış Tarihi:	05.09.2025 11:03
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası