

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20
Rapor No: 06-01-1425294
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25

Sayfa: 1/14
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20

Full Plus Ekspertiz



06CFG165



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/14
Rapor No: 06-01-1425294 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06CFG165	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	158344	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006T16957	Motor Gücü	70 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	11-11-2020	Sonraki Muayene Tar.	15-12-2025
Model Yılı	2020	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20
Rapor No: 06-01-1425294
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25

Sayfa: 3/14
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/14
Rapor No: 06-01-1425294 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu hasarı, ezikler, çizikler ve yakıcı madde izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deformeler, çizikler ve kir mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Plaka lambası sol arızalı
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Rölantide dalgalanma mevcut. Egzozdan mavi duman atma mevcut
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş izi
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/14
Rapor No: 06-01-1425294 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,2 m/km	1,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	73	5
2. Aks	67	61	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.9045	2.657	8
2. Aks	0.6305	0.6605	4
El Freni	170	148	13

Verimlilik

52

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92H	4,09 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92H	3,73 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92H	5,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92H	3,7 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/14
Rapor No: 06-01-1425294 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 17:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/14
Rapor No:	06-01-1425294	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 16:25	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 17:20
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

10.10.2025
Arac:
Fiat Aegea 1.3 JTDM
Motor kodu:
55 2669 63
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
VIN:
ZFA35600006T16957 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
10.10.2025 17:03:01 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P24D1:
Kurum partikil filtresi
REJENERASYON TAMAMLANMADI
Hata kodu P20EA:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ
DEVRE DISİ BIRAKMA COK ERKEN
Hata kodu P20EA:
KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ
DEVRE DISİ BIRAKMA COK ERKEN
Hata kodu P24D1:
Kurum partikil filtresi
REJENERASYON TAMAMLANMADI
Hata kodu P24D1:
Kurum partikil filtresi
REJENERASYON TAMAMLANMADI
Motor
Dizel motor
3*
Hata kodu P24D1:
Kurum partikiil sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu P2002:
Kurum partikil filtresi
AKIS DIRENCİ COK YUKSEK
Hata kodu P0068A:
AKU KESME SVICI
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS
Hava yastığı
Hava yastığı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Klima
Klima
Konfor
Body Computer
Hata kodu B10AA:
Yapılandırma
HATALI VERİ
Hata kodu B1460:
On sol araç seviye sensörü
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U1724:
Park asistanına CAN-Bus/bağlantı
BOZUK İLETİSİM
Hata kodu U1930:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN ileti
simi
MANTIKSIZ SINYAL
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
PARK ASİSTANI
Direksiyon
Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Ses/Video
Entertainment/Telematik modülleri ETM
Hata kodu B210A:
Radyo
HATALI BESLEME VOLTAJİ!
Hata kodu U0422:
Arac elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba
glantı
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/14
Rapor No: 06-01-1425294 Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25 Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
11.11.2021		Çarpma	Hayır	2147.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 17:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/14
Rapor No:	06-01-1425294	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 16:25	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 17:20
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20
Rapor No: 06-01-1425294
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25


Sayfa: 10/14
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20
Rapor No: 06-01-1425294
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25

Sayfa: 11/14
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20

Vuruk



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik

Diğer



Komünikasyon/Navigasyon/EğlenceBagaj kapağı/kapısı, Bagaj sistemleri, Anten > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Dolu Hasarı



Camlar, Ön cam > Taş izi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Standart Dışı Onarım



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 10.10.2025 17:20
Rapor No: 06-01-1425294
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 10.10.2025 16:25

Sayfa: 12/14
Araç Çıkış Tarihi: 10.10.2025 17:20



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 17:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/14
Rapor No:	06-01-1425294	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 16:25	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 17:20
Mersis No:	0309073518100001				

Notlar

Diğer notlar;

Araç motor arıza ve star stop uyarı ikaz lambası yanıyor.Araç motor arıza uyarı ikaz lambası yandığından dolayı DYNO TESTİ YAPILMADI. Araç motor rolantide sarsıntı mevcut. Araç mikron değerleri yüksek ve değişkenlik göstermektedir Egzozdan mavi duman mevcut servis kontrol önerilir

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	10.10.2025 17:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	14/14
Rapor No:	06-01-1425294	Araç Giriş Tarihi:	10.10.2025 16:25	Araç Çıkış Tarihi:	10.10.2025 17:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası