

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DRF517



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06DRF517	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	95267	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006Z17430	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	GRI	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	06-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	09-03-2026
Model Yılı	2023	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38
Rapor No: 06-01-1420725
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Hasar, Yakıcı madde izi, taş izi ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Hasar, kir ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında hasar ve çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ Arka amortisör yağ kaçağı mevcut. Dönüşlerde aks ses ve uğultu mevcu
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Harici ses mevcut.
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2,3 m/km	1,7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	44	71	27
2. Aks	39	45	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	169	188	10
2. Aks	171	194	12
El Freni	108	115	6

Verimlilik

48

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,95 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,63 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,8 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	5,75 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Hasarlı



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1420725	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 15:11	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

26.09.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Uretim yili;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006717430 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

26.09.2025 15:31:36 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu B1038:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modillii ETM

Hata kodu B1570:

USB portu

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***7430 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN EASY 1.4 FIRE 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1420725	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 15:11	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Vuruk



Tampon, ön, Ön tampon > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38
Rapor No: 06-01-1420725
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38

Diğer



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Hasarlı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Küçük Çizik




Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 26.09.2025 15:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1420725 Araç Giriş Tarihi: 26.09.2025 15:11 Araç Çıkış Tarihi: 26.09.2025 15:38
Mersis No: 0309073518100001

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Motorsoğutması	Kayıp - Ses Yapıyor

Notlar

Diğer notlar;

Motor yağ seviyesi çok düşük ve kayış kasnak grubunda harici ses olduğundan DYNO TESTİ yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	26.09.2025 15:38	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1420725	Araç Giriş Tarihi:	26.09.2025 15:11	Araç Çıkış Tarihi:	26.09.2025 15:38
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası