

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:40	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-2450983	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:40
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DRF471



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-2450983 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DRF471	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	100134	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM435600006Z25665	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	MAVİ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	06-05-2023	Sonraki Muayene Tar.	18-03-2026
Model Yılı	2023	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40
Rapor No: 06-01-2450983
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-2450983 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izi, kir ve deforme Mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapaklarında hasar mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Sağ arka amortisör yağ kaçağı
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Kayış kasnak ses yapıyor
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı kirli

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-2450983 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,4 m/km	1,5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	69	2
2. Aks	50	67	17



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6475	2.505	5
2. Aks	1.146	0.908	20
El Freni	0.9715	0.6925	28.5

Verimlilik

60

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	4,64 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	4,7 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,48 mm	Yazlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40
Rapor No: 06-01-2450983
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
207	156	42	182
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	63	19	90,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:40	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-2450983	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:40
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

30.12.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Üretim yılı;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006725665 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

30.12.2025 13:59:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

Hata kodu P0300:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0303:

YANMA SILINDIRI 3

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0302:

YANMA SILINDIRI 2

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0301:

YANMA SILINDIRI, 1

TEKLEME KAYDEDİLDİ

Hata kodu P0304:

YANMA SILINDIRI 4

TEKLEME KAYDEDİLDİ

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Hata kodu U1700:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1934:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu U2003:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U2004:

Hata kodu U2007:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1101:

ANA RÖLE

ARIZALI/EKSIK KONTROL

Hata kodu B162A:

KISA FAR SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B162E:

KISA FAR SAĞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U0001:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesinin CAN iletişimi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gösterge grubu

Hata kodu B1002:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-2450983 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.08.2023		Çarpışma	Hayır	41152.16	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:40	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-2450983	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:40
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Farlar, Far camı, sağ >
Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40
Rapor No: 06-01-2450983
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40

Diğer



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Yağ Kaçağı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Küçük Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Küçük Vuruk



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Küçük Çizik



Farlar, Far camı, sağ > Islak-Nemli



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.01.2026 11:40 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-2450983 Araç Giriş Tarihi: 30.12.2025 13:33 Araç Çıkış Tarihi: 06.01.2026 11:40
Mersis No: 0309073518100001



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	06.01.2026 11:40	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-2450983	Araç Giriş Tarihi:	30.12.2025 13:33	Araç Çıkış Tarihi:	06.01.2026 11:40
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası