

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



34HDR266

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	34HDR266	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	77836	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Z94845	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRİ	Model	Egea
Sonraki Muayene Tar.	2026-06-22	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Araç kirli. Ezik çizik ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirli.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		Su mevcut değil. Silecek kabı kapağı eksik.
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler eşinmiş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		Disklerde yanak mevcut.
Yürür Aksam		Arka Amörtisörlerde terleme mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.2 ! m/km	6.5 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	73	72	1
2. Aks	51	62	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.1195	1.852	12
2. Aks	1.6725	1.6665	0
El Freni	1.3445	1.3045	2

Verimlilik

53

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	6,87 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	6,64 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	6,77 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	6,71 mm	Kışlık


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
508	466	76	100
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	83	10	86,46
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 17:42	Bayi No:	0603	Sayfa:	6/10
Rapor No:	06-03-1379276	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 17:42
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

29.05.2025

Araç:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006794845 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.05.2025 17:37:38 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglantı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modili

Hata kodu U0002-00:

Vites kolu modiliine CAN-Bus-baglantı

BOZUK İLETİSİM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U0001:

CAN BUS C

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
28.03.2024		Çarpışma	Hayır	80720.99	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Pano/Göstergeler, Ön pano
düğmeleri > Çizik

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 29.05.2025 17:42 Bayi No: 0603 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-03-1379276 Araç Giriş Tarihi: 29.05.2025 16:59 Araç Çıkış Tarihi: 29.05.2025 17:42
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka aks, Amortisör körüğü, sağ > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör körüğü, sol > Yağ Kaçağı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Tavan

Parça ve Hasar

Sol üst frangart - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kusur tespiti yapılamamıştır. Silecek suyu yok.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi:	29.05.2025 17:42	Bayi No:	0603	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-03-1379276	Araç Giriş Tarihi:	29.05.2025 16:59	Araç Çıkış Tarihi:	29.05.2025 17:42
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası