

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DDE128



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(RENAULT)

Araç Bilgileri

Plaka	06DDE128	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99260	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006W72690	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	02-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	aN-aN-0NaN
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51
Rapor No: 06-01-1454936
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizik mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapağı seti yok, lastikler deforme.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		Uyarı lambası yanıyor.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Uyarı lambası yanıyor.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Araç akü takviyesiyle çalıştırıldığından dolayı akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.3 ! m/km	-8.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	83	7
2. Aks	62	60	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.551	1.3265	14
2. Aks	0.8635	0.815	5
El Freni	0.8245	0.7005	15

Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	2,51 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91H	2,38 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	4,33 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	2,77 mm	Kışlık



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok



Jant kapağı seti >
Sökülmüş-Yok

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1454936	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:18	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

13.01.2026

Araç:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006W72690 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.01.2026 11:46:07 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P1CCB:

Hata kodu P20EA:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ

DEVRE DISİ BIRAKMA COK ERKEN

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P20EA:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ

DEVRE DISİ BIRAKMA COK ERKEN

Hata kodu P1CCB:

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P20EA:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU GUC ROLESİ

DEVRE DISİ BIRAKMA COK ERKEN

Hata kodu P1CC7:

Hata kodu P1CCS8:

Hata kodu P1DG6E:

Hata kodu P1CCB:

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Motor

Dizel motor

4*

Hata kodu P2299:

SURUS PEDALI MODULU VE FREN PEDALI

MANTIKSIZ SINYAL ILISKISI

Hata kodu P0068A:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0686:

ANA ROLE

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0575:

ABS

ABS

Hata kodu C1200:

HATALI AKU VOLTAJİ

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu C1307:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hava yastığı

Hava yastığı

Hata kodu B0101:

Guc kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJİ

VOLTAJ/ELEKTRİK BESLEMESİ COK YUKSEK

Hata kodu B1AQO:

Hata kodu U0001:

CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0402:

Hata kodu U0420:

Hata kodu U0433:

Aktivasyon kodu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1408:

Hata kodu U1701:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1702:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN bağlantısı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda Unitesinin CAN ileti
simi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Cift debriyajlı sanziman

Hata kodu P1CC7-00:

Sanziman kumanda linitesi

HATALI İSLEMCI İSLEVI

Hata kodu P1CC8-00:

Sanziman kumanda linitesi

HATALI İSLEMCI İSLEVI

Hata kodu P1D6E-00:

Hata kodu P1CCB-00:

Hata kodu P1CDE-00:

Hata kodu P1CDD-00:

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/11
Rapor No:	06-01-1454936	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:18	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

Servo direksiyon
Hata kodu C1200:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu C1214:
Arac elektrik sistemi kumanda initesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

NM435600006W72690 şase nolu ve 06DDE128 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/11
Rapor No:	06-01-1454936	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:18	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Ezik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.01.2026 11:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1454936 Araç Giriş Tarihi: 13.01.2026 11:18 Araç Çıkış Tarihi: 13.01.2026 11:51
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Şanzıman, Şanzıman > Uyarı
Lambası Yanıyor



Direksiyon sistemi, Direksiyon
sistemi > Uyarı Lambası
Yanıyor



Motor, Motor > Uyarı Lambası
Yanıyor

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Start-stop uyarı lambası yanıyor, fonksiyon çalışmıyor. Araç uyarı lambaları yandığından dolayı dyno test yapılamadı. Araç boya deseninde bozulmalar ve deformeler mevcut. Cty mod. eco mod fonksiyonlar devre dışı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	13.01.2026 11:51	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1454936	Araç Giriş Tarihi:	13.01.2026 11:18	Araç Çıkış Tarihi:	13.01.2026 11:51
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası