

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	1/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

Full Plus Ekspertiz



06DDE131



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-3453137 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DDE131	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	106596	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006W72886	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	02-07-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2022	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32
Rapor No: 06-01-3453137
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-3453137 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik, ve taş izi mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir ve deforme mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camlarında taş izi mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik. Lastikler deforme, dış ölçüsü düşük.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Motor uyarı lambası yanıyor.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam çatlak.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-3453137 Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19 Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,3 m/km	-3 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	75	0
2. Aks	52	62	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0055	1.7135	14
2. Aks	0.737	0.736	0
El Freni	0.806	0.903	10

Verimlilik

39

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	1,51 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,81 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	1,86 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	2,03 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32
Rapor No: 06-01-3453137
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19

Sayfa: 6/12
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
442	397	73	164
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	90	19	93,75
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

07.01.2026

Araç:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

NM435600006W72886 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.01.2026 09:37:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Hata kodu P0686:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

Kontrol Devresi Voltajı COK DUSUK

Motor

Dizel motor

4*

Hata kodu P2299:

SURUS PEDALI MODULU VE FREN PEDALI

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu P0068A:

AKU KESME SVICI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0686:

ANA ROLE

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P1218:

ECU

Dahili hata.

ABS

ABS

Hata kodu C1215:

Fren lambası salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1307:

Lastik havası kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Hata kodu B1005:

AKU VOLTAJİ

VOLTAJİ/ELEKTRİK BESLEMESİ COK YUKSEK

Hata kodu U0420:

Hata kodu U1408:

Hata kodu U1930:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesinin CAN ileti

simi

MANTIKSIZ SINYAL

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Hata kodu U1965-00:

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu C1200:

AKU VOLTAJİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

Tramer Sorgulaması

NM435600006W72886 şase nolu ve 06DDE131 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

Vuruk



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.02.2026 14:32
Rapor No: 06-01-3453137
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.01.2026 09:19

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 21.02.2026 14:32



Camlar, Ön cam > Çatlak



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş Izi



Farlar, Far camı, sol > Taş Izi




Farlar, Far camı, sağ > Taş Izi



Tavan, Ön cam direği, sağ > Taş Izi



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Motor, Motor > Uyarı Lambası Yanıyor



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Dış Derinliği 2mm ve altındadır. Değişim önerilir.
Sol arka lastik marka, modeli farklıdır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	21.02.2026 14:32	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-3453137	Araç Giriş Tarihi:	07.01.2026 09:19	Araç Çıkış Tarihi:	21.02.2026 14:32
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası