

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CUD046



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(GÖLBAŞI)

Araç Bilgileri

Plaka	06CUD046	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	132052	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006V50655	Motor Gücü	96 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	05-01-2022	Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000
Model Yılı	2021	Sonraki Egzoz Mua. Tar.	00-00-0000
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
Kapı Sayısı	4 Kapı		


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05
Rapor No: 06-01-1427911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler, çizikler ve taş izleri mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Yakıcı madde izleri, çizikler, deformeler ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol arka jant kapağı eksik
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Taş vuruğu
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,5 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	82	7
2. Aks	61	69	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.168	1.673	22
2. Aks	1.227	1.2545	2
El Freni	0.918	0.8335	9

Verimlilik

46

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91T	3,21 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	91T	3,46 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	91T	3,68 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	91T	4,87 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol arka >
Sökülmüş-Yok

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
96	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.10.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006V50655 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

18.10.2025 14:03:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0238:

Sarj basinci sensori A

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P0238:

Sarj basinci sensori A

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P24A4:

KURUM PARTIKUL FILTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Hata kodu P0238:

Sarj basinci sensori A

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P24A4:

KURUM PARTIKUL FILTRESİ SIRA 1

Kurum yuku cok fazla.

Hata kodu P20EE:

NOx depolama katalizord bank 1

VERIM EN DUSUK SEVIYENIN ALTINDA

Motor

Dizel motor

4*

Hata kodu P0238:

Takviye basinc regilatoru

Pozitif kısa devre olmustur.

Hata kodu P2264:

Yogunlasma suyu seviye sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu P24A4:

Kurum partikil filtresi

REJENERASYON FREKANSI ARIZALI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu P20EE:

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Hata kodu U1700:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu U2003:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

HATALI ILETISIM!

Hata kodu U1703:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Direksiyon

Servo direksiyon

Hata kodu U0001:

CAN BUS C

Fonksiyon hatalidir.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1427911 Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11 Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.06.2022		Çarpışma	Hayır	991.2	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05
Rapor No: 06-01-1427911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05
Rapor No: 06-01-1427911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >
Ezik

Diğer



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motorsoğutması, Soğutma
sıvısı > Eksik



Şanzıman, Vites körüğü >
Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş Izi



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Taş Izi



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz
aynası kapağı > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Küçük Vuruk



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş Izi



Camlar, Ön cam > Taş
Vuruğu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 18.10.2025 14:05
Rapor No: 06-01-1427911
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.10.2025 13:11

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 18.10.2025 14:05



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Taban, Paspaslar > Eksik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş

Parça Grubu

Tampon, arka

Parça ve Hasar

Arka tampon - Boyası Atmış

Notlar**Diğer notlar;**

Motor arıza uyarı ikaz lambası, Adblue ve Start-stop uyarı ikaz lambası yanıyor. Araç yağ seviyesi ve soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı DYNO TESTİ YAPILAMADI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	18.10.2025 14:05	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1427911	Araç Giriş Tarihi:	18.10.2025 13:11	Araç Çıkış Tarihi:	18.10.2025 14:05
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası