

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37
Rapor No: 06-01-1504417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37

Full Plus Ekspertiz



06BVP960



Eksper / İmza



06-HYB-8779

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06BVP960	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	161256	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R69653	Motor Gücü	88 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	Egea
İlk Tescil Tarihi	23-03-2020	Sonraki Muayene Tar.	30-09-2027
Model Yılı	2020	Araç Tipi	Sedan
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	4 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37
Rapor No: 06-01-1504417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Dolu izi, Yakıcı madde izi, Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir, çizik ve deformeler mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ plaka lambası yanmıyor.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpid ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlarda çizikler mevcut
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ seviyesi eksik.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Motor al muhafazada hasar mevcut
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Soğutma sıvısı eksik.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4,4 m/km	-3,2 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	71	3
2. Aks	59	60	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.462	1.442	1
2. Aks	1.253	1.3935	10
El Freni	1.029	1.0955	6

Verimlilik

40

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	5,8 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	6,9 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,8 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	6,9 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
88	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/12
Rapor No:	06-01-1504417	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:
Faks:
E-mail:
Internet;

17.07.2026

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

552 60 384

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

ZFA35600006R69653 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

17.07.2026 15:38:22/

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

Hata kodu P2299:

SURUS PEDALI MODULU VE FREN PEDALI

MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Motor

Ure katkı maddesi dozaj modüllü

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Hata kodu B1919:

İç mekan fanı devir hızı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Body Computer

Hata kodu B100A:

Stop lambası/park lambaları arka sağ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1011:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gösterge grubu

Konfor

PARK ASİSTANI

Sanziman

Çift debriyajlı sanziman

Sanziman

Vites seçme kolu modüllü

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modüllü ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
24.07.2025		ERP-Çarpma	Hayır	43981.56	TL
21.08.2024		Park Halinde Çarpılma	Hayır	33142.46	TL
18.08.2024		ERP-Çarpışma	Hayır	95023.01	TL
10.11.2023		ERP-Çarpışma	Hayır	15463.08	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	9/12
Rapor No:	06-01-1504417	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik




Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Tavan, Tavan > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37
Rapor No: 06-01-1504417
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37

Vuruk



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Ezik

Diğer



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Boyası Atmış



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Kaporta, Kaporta > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Yağ seviyesi > Eksik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 17.07.2026 16:37 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12
Rapor No: 06-01-1504417 Araç Giriş Tarihi: 17.07.2026 15:36 Araç Çıkış Tarihi: 17.07.2026 16:37
Mersis No: 0309073518100001



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Kaporta, Kaporta > Dolu Hasarı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım




Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Eksik



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Camlar, Ön cam > Hasarlı




Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Sökülmüş-Yok

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Kaporta	C-direk, sağ - Boyalı
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	Sağ Üst Frangart - Lokal Boya
Kaporta	B-direk, sağ - Lokal Boya

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Arka tampon demiri değişmiş .Arka sac panel de standart dışı onarım ve ezik mevcut. Araçta dolu hasar izleri mevcut

Diğer notlar;

Yağ seviyesi ve soğutma sıvısı eksik olduğundan dolayı Dyno testi yapılamadı.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	17.07.2026 16:37	Bayi No:	0601	Sayfa:	12/12
Rapor No:	06-01-1504417	Araç Giriş Tarihi:	17.07.2026 15:36	Araç Çıkış Tarihi:	17.07.2026 16:37
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası