

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38

Bayi No: 0601

Sayfa: 1/11

Rapor No: 06-01-1498183

Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06

Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38

Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06ETJ625



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06ETJ625	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	17950	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	NM43560000U218086	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1368cc
Rengi	BEYAZ	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	22-10-2024	Sonraki Muayene Tar.	12-07-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38
Rapor No: 06-01-1498183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

*****Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır*****

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38
Rapor No: 06-01-1498183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ seviyesi eksik
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Tampon alt koruma plastiğın de hasar mevcut
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3,9 m/km	-1,8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	64	1
2. Aks	51	66	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.97	1.851	6
2. Aks	1.1645	1.088	6
El Freni	1.3505	1.1945	11

Verimlilik

49

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	6,1 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,4 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	6,1 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	6,4 mm	Yazlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 70	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Telefon: Hella Gutmann Solutions GmbH
Faks: mega macs PC
E-mail:
Internet;

24.06.2026

Araç:

Fiat Aegea 1.4i 16V

Motor kodu:

843 A1.000

Üretim yılı;

16-16

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VİN:

NM43560000U218086 (kumanda İnitesinden okunan)

Test edilmiş:

24.06.2026 11:08:49 /

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzinli motor

ABS

ABS

Hava yastığı

Hava yastığı

Klima

Klima

Hata kodu U1700:

Araç elektrik sistemi kumanda Ünitesine CAN-Bus/ba

glanti

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U2003:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Konfor

Body Computer

Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLI CAM MOTORU ROLESI

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1039:

Araç elektrik sistemi kumanda ünitesi

İLETİSİM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

PARK ASİSTANI

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modülleri ETM

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
30.09.2025		Carpma	Hayır	0	TL

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38
Rapor No: 06-01-1498183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Spoiler > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38
Rapor No: 06-01-1498183
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38

Diğer




Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Tampon, ön, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yüzeysel Çizik




Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sol, Nikelaj, ızgara > Sabitlemesi Hatalı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Şarj durumu 94%
Sağlık durumu 88%
Gerilim 12.83V
İç direnç 7.33 mΩ
EN 316

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Araç genelinde yüzeysel çizikler mevcut

Diğer notlar;

Yağ seviyesi eksik olduğundan DYNO testi yapılamadı

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 24.06.2026 11:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1498183 Araç Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:06 Araç Çıkış Tarihi: 24.06.2026 11:38
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası