

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Rapor No: 06-01-2476173  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36

# Full Plus Ekspertiz



## 06EIK860



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-2476173 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TAŞIMACILIK  
İNŞ.TİC.LTD.ŞTİ.(CHERY)

## Araç Bilgileri

Plaka	06EIK860	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	107622	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM43560000U143651	Motor Gücü	96 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	GRI	Model	EgeaCross
İlk Tescil Tarihi	26-03-2024	Sonraki Muayene Tar.	22-02-2027
Model Yılı	2024	Araç Tipi	Hatchback
Ruhsat Sahibi	TAN OTO	Kapı Sayısı	5 Kapı


Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Rapor No: 06-01-2476173  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Rapor No: 06-01-2476173  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Taş izleri, ezik ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Deforme ve kir mevcut
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-2476173 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.5 m/km	-2,9 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	77	3
2. Aks	47	50	3



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.258	1.285	2
2. Aks	0.735	0.758	3
El Freni	0.82	0.969	15

### Verimlilik

28

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	98V	6,75 mm	Kışlık
Sol Arka	215/55/17	98V	6,47 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/55/17	98V	6,69 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/55/17	98V	6,42 mm	Kışlık

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Rapor No: 06-01-2476173  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47

Sayfa: 6/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 430 NM	Teker Torku 384 NM	Teker Gücü 73 KW	Test Hızı 148 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 87 KW	Kayıp Güç 20 KW	Performans % 90,63

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-2476173 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

Telefon:  
Faks:  
E-mail:  
Internet;  
02.04.2026  
Arac:  
Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu:  
552 60 384  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
VIN:  
NM43560000U143651 (kumanda İntesinden okunan)  
Test edilmiş:  
02.04.2026 16:49:43 /  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
Hata kodu P20EE:  
Motor  
Üre katkı maddesi dozaj modül  
ABS  
ABS  
Hava yastığı  
Hava yastığı  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Hata kodu U1459:  
DİREKSİYON SİMİDİ SEYİR KONTROL ACMA/KAPAMA SVİCİ  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu B1036:  
Hata kodu B1037:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu B1039:  
Arac elektrik sistemi kumanda initesi  
İLETİSİM YOK  
Hata kodu U1701:  
Motor kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
PARK ASİSTANI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Hata kodu U193B:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesinin CAN ileti  
simi  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U1001:  
CAN-BUS  
Fonksiyon hatalıdır.  
Sanziman

Çift debriyajlı sanziman  
Sanziman  
Vites seçme kolu modül  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Hata kodu U0001:  
CAN BUS C  
Fonksiyon hatalıdır.  
Ses/Video  
Entertainment/Telematik modül ETM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-2476173 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

NM43560000U143651 şase nolu ve 06EIK860 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Rapor No: 06-01-2476173  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36

## Araç Resimleri



## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Tampon, ön, Ön tampon > Taş  
Izi



Tampon, ön, Ön tampon > Taş  
Izi



Motor kaputu, Motor kaputu >  
Taş Izi



Taban, Paspaslar >  
Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

Z OTORİTE EKSPERTİZ OTOMOTİV GAYRİMENKUL TİC. A.Ş. D-Expert  
Ankara Şaşmaz Şubesi Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.05.2026 15:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-2476173 Araç Giriş Tarihi: 02.04.2026 16:47 Araç Çıkış Tarihi: 11.05.2026 15:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası