

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06FS7985

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FİAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06FS7985	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	56925	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500006B10414	Motor Gücü	55 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Cargo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik, çizik ve hasarlar mevcut. Boya deformesi ve Reçine lekeleri mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kir çizik ve deformeler mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Arka stop lambaları hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar pas ve boya atması. Arka lastikler hasarlı.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Arka panel hasarlı.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş vuruğu. Ön cam fitili hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4,5 m/km	-6.6 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	68	64	4
2. Aks	66	65	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	318	349	9
2. Aks	191	190	1
El Freni	191	195	2

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88H	6,76 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88H	4,89 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88H	6,5 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88H	5 mm	Yazlık



Lastik, sağ arka > Hasarlı



Lastik, sol arka > Hasarlı



Jant, sağ ön > Boyası
Atmış



Jant, sağ arka > Pas



Jant, sol arka > Pas



Jant, sol ön > Pas

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45
Rapor No: 06-01-1441335
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
160	9519	42,2	111
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	59,3	1058	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.12.2025 14:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/11
Rapor No:	06-01-1441335	Araç Giriş Tarihi:	01.12.2025 13:25	Araç Çıkış Tarihi:	01.12.2025 14:45
Mersis No:	0309073518100001				

OBD Genel Arıza Tarama

HELLA GUTMANN
01.12.2025
Araç: Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM
Motor kodu: 199 A2.000
Üretim yılı: 07-15
Kilometre durumu
Lisans numarası :
VIN: (kumanda ünitesinden okunan)
Test edilmiş: 01.12.2025 13:53:21 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Marelli 6F3 2*
Hata kodu P0673: Co
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 3
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu PO68A:
AKU VOLTAJİ i i}
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAĞI
Motor Marelli 8F3 CF5 2*
Hata kodu P0673: Co
KIZDIRMA BUJISI SİLİNDİR 3
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu PO68A:
AKU VOLTAJİ i i}
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAĞI
ABS Bosch ABS/ESP 8.0 EP 0
Hava yastığı Autoliv Airbag 2 0*
Konfor Delphi Gövde Bilgisayarı 0
Konfor Marelli EP gösterge panosu grubu 0
IEE | DY. Le e A LI Vi EE =

Tramer Sorgulaması

NM422500006B10414 şase nolu ve 06FS7985 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45
Rapor No: 06-01-1441335
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Kaporta, B-direk, sol > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45
Rapor No: 06-01-1441335
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Tampon, arka, Tampon koruyucu orta > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Davlumbaz > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Deforme Olmuş




Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Camlar, Ön cam fitili > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Tavan, Tavan > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.12.2025 14:45 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1441335 Araç Giriş Tarihi: 01.12.2025 13:25 Araç Çıkış Tarihi: 01.12.2025 14:45
Mersis No: 0309073518100001



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Farlar, Far camı, sol > Deforme
Olmuş



Farlar, Far camı, sağ >
Deforme Olmuş




Taban, Paspaslar >
Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon
simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç boyasında reçine lekeleri, boya solması ve deformeleri olduğu için gözle boya kusur kontrolü yapılmadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	01.12.2025 14:45	Bayi No:	0601	Sayfa:	11/11
Rapor No:	06-01-1441335	Araç Giriş Tarihi:	01.12.2025 13:25	Araç Çıkış Tarihi:	01.12.2025 14:45
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası