

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06DPR196



Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001


Müşteri Bilgileri

Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR İNŞ.TİC.LTD.
(MERKEZ FORD)

Araç Bilgileri

Plaka	06DPR196	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	233985	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM422500000256951	Motor Gücü	55 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2012
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik,çizik ve hasarlar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		Sol ön koltuk sabitlemesi hatalı.
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Deforme,kir çizik ve hasarlar mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far bağlantılı ayaklarında hasar ve standart dışı onarım mevcut.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		Ön emniyet kemerleri sarmıyor.
Lastik ve Jantlar		Lastiklerde deforme jantlarda çizikler mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Hasarlar mevcut.
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yakıt sistemi sızdırıyor. Motor ve turbo harici ses ve yağ kaçaqları mevcut.
Şanzıman		Debriyajı sert. Şanzımanda sarsma ve titreme mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Sesli.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		Multimedya arızalı.
Park Sensörleri		Çalışması hatalı.
Araç Altı		Sağ ön şase hasarlı, sol ön şase ezik. Arka saç panel ezik.
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		Sesli
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	67	8
2. Aks	50	65	15



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.013	0.032	59
2. Aks	0.046	0.025	45
El Freni	0.086	0.0095	88

Verimlilik

1

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,96 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,53 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	5,01 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,03 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
55	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
10.06.2020		Carpma	Hayır	0	TL
08.05.2018		ERPCarpma	Hayır	5538.45	TL
24.01.2017		ERPCarpma	Hayır	3308.27	TL
12.01.2017		Carpma	Hayır	0	TL
26.06.2014		Carpma	Hayır	0	TL
24.08.2012		ERPCarpma	Hayır	834.84	TL
28.07.2012		Carpma	Hayır	0	TL
22.02.2012		ERPÇarpisma	Hayır	85.1	TL
05.02.2012		ERPÇarpisma	Hayır	4127.82	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20
Rapor No: 06-01-1383079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22

Sayfa: 7/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20

Araç Resimleri



Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20
Rapor No: 06-01-1383079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22

Sayfa: 8/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20

Vuruk



Kaporta, Sol Ön Şase > Ezik



Arka bölüm, Arka sac/panel > Ezik



Kaporta, Sol Kılıç Sacı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kaporta, B-direk, sol > Ezik

Diğer



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sol > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Rot kolu/Rot başı, sağ > Hasarlı



Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı




Ön aks, Aks mili, toz körüğü, sağ > Hasarlı




Motor, Alt muhafaza > Sökülmüş-Yok



Kalorifer/Klima, Klima radyatörü > Standart Dışı Onarım



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Kaporta, Sağ Ön Şase > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20
Rapor No: 06-01-1383079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22

Sayfa: 9/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20



Dokümantasyon ve Ekipmanlar, İstepne > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Boyası Atmış



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Rötüş



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Standart Dışı Onarım



Sis lambaları, Sis farı camı, sol > Hasarlı



Farlar, Far camı, sol > Deforme Olmuş



Motor kaputu, Motor kaputu > Hasarlı



Motor kaputu, Amblem > Deforme Olmuş



Camlar, Ön cam > Taş izi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20
Rapor No: 06-01-1383079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > sistemleri, Eğlence sistemi > Arızalı



Sabitlenmesi Hatalı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Güvenlik sistemleri/Kemerler, ön, Emniyet kemeri, sol ön > Onaysız



Tavan, Port bagaj demiri > Hasarlı



Tavan, Port bagaj demiri > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj kapağı fitili > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Pandizot > Sökülmüş-Yok



Arka bölüm, Arka sac/panel > Pas



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Arka bölüm, Arka sac/panel > Standart Dışı Onarım



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20
Rapor No: 06-01-1383079
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar > Hasarlı



Tavan, Tavan > Standart Dışı
Onarım



Tavan, Tavan > Dolu
Hasarlı



Tavan, Tavan > Hasarlı




Tavan, Tavan > Hasarlı




Tavan, Tavan > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol >
Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı >
Hasarlı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı >
Hasarlı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı >
Hasarlı



Kaporta, Sağ Kılıç Sacı >
Hasarlı



Motor, Yağ seviyesi > Eksik



Motor, Motor üst kapağı, plastik
> Sabitlemesi Hatalı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.06.2025 10:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/13
Rapor No: 06-01-1383079 Araç Giriş Tarihi: 13.06.2025 16:22 Araç Çıkış Tarihi: 14.06.2025 10:20
Mersis No: 0309073518100001



Motor, Yakıt sistemi > Sızdırıyor



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı



Farlar, Far bağlantı ayağı, sol > Hasarlı

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Boyalı
Kaporta	Sağ Kılıç Sacı - Boyalı
Ön aks	Aks mili, sağ - Boşluk
Elektrik donanımı/Pano	Çakmak - Çalışmıyor
Şanzıman	Vites topuzu - Deforme Olmuş
Şanzıman	Şanzıman - Sarsıyor
Motor	Turbo - Ses Yapıyor
Motor	Motor - Ses Yapıyor

Notlar

Hasarlar ile ilgili notlar;

Sağ ön kapı ,Motor kaputu ve sol ön çamurluk bağlantı cıvataları işlemlidir.

Test hattı ile ilgili notlar;

Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı Araç kapı gergileri ses yapıyor. Araç koltuklarında ve direksiyonda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı. Yağ kaçaqları , harici ses ve yakıt sistemi sızdırdığından dolayı DYNO testi yapılamadı. Araç OBD soketine ulaşılamadığından OBD testi yapılamadı. Egzozdan duman atma mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	14.06.2025 10:20	Bayi No:	0601	Sayfa:	13/13
Rapor No:	06-01-1383079	Araç Giriş Tarihi:	13.06.2025 16:22	Araç Çıkış Tarihi:	14.06.2025 10:20
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruk ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası