

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Full Plus Ekspertiz



06CGZ795

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Müşteri Bilgileri


Müşteri TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR TİC.LTD.(MERKEZ
FIAT)

Araç Bilgileri

Plaka	06CGZ795	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	85495	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA22500006T76428	Motor Gücü	70 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1248cc
Rengi	BEYAZ	Model	Fiorino Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Camlıvan (Kamyonet**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Noktasal ezikler, ezik, çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Sol ön lastik havası inik. Lastikler deforme. Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü değerleri görülemediği için akü testi yapılamamıştır.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	94	13
2. Aks	60	85	25



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	1.826	1.63	10
2. Aks	0.7815	0.646	17
El Freni	0.725	0.662	8

Verimlilik

35

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	92H	4,12 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	92H	4,56 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	92H	4,21 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	92H	4,54 mm	Kışlık



Jant kapağı, sol ön >
Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
70	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

29.05.2025

Arac:

Dacia Duster-III 1.5 Blue-dCi 4x4

Motor kodu:

K9K-874 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

VIN:

VF1HJD40466253277 (kumanda initesinden okunan)

Test edilmiş:

30.05.2025 16:40:43 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P20ES:

Ure katkı maddesi basıncı regülasyonu

Yeterince sistem basıncı yok

Hata kodu P20ES:

Ure katkı maddesi basıncı regülasyonu

Yeterince sistem basıncı yok

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 056429:

Otomatik hız kontrolü/sinirleyici

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 038096:

Kızdırma bujisi kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 406C64:

YOL YÜZEYİ ALGILAMASI

HATALI SINYAL

Hata kodu DTC 150377:

Hava emme flapsi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1503F7;

Hava emme flapsi

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC C31582:

MULTIPLEKS BİLGİ

HATALI HIZ SINYALI

Hata kodu DTC 158964:

Rolanti miusiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 010041:

Hava kütlesi ölçer

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 011041:

Emme havası sıcaklık sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS
Hata kodu DTC D40181;
Ure katkı maddesi elektronik kumanda ünitesi
HATALI İLETİSİM!
Hata kodu DTC 20E800:
Ure katkı maddesi basıncı regülasyonu
BASINÇ ÇOK DÜŞÜK
Hata kodu DTC C40186:
Ure katkı maddesi elektronik kumanda ünitesi
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 208A7A;;
Ure katkı maddesi pompası
Fonksiyon hatalıdır.
ABS
ABS/ESP OBD
Hata kodu DTC C42200:
ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ
gecersiz veri
Hata kodu DTC C14000:
Elektrik terminali kumanda ünitesi multiplex veri
agi
SINYAL MEVCUT DEĞİL!
Hata kodu DTC C40100:
ENJEKSİYON SİSTEMİNDEN GELEN MULTİPLEKS BİLGİSİ
BİLGİ GEÇERSİZ!
Hata kodu DTC C10000:
Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı
ARIZALI ENJEKSİYON PROSEDÜRÜ
Hata kodu DTC 405154:
Direks. açılma
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hata kodu DTC C07300:
MULTİPLEKS AG
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu DTC C00100:
MULTİPLEKS AG
Fonksiyon hatalıdır.
Hava yastığı
Airbag OBD
Konfor
UCH OBD
Hata kodu DTC 953018:
SOL SINYAL LAMBASI
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 953118:
SAG SINYAL LAMBASI
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 956123:
KAVRAMA SVİCİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 956024:
KAVRAMA SVİCİ
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 95F031:
Transponder
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu DTC 956804:
ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ
HATALI TANIMLAMA!
Hata kodu DTC 926696:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSÖR
HATALI İSLEV/ARALIK DEVRESİ

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	7/10
Rapor No:	06-01-1379778	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:53	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

Hata kodu DTC 926681:
AKUNUN ELEKTRİK AKIMI İÇİN SENSOR
HATALI İŞLEV/ARALIK DEVRESİ
Konfor
UPC OBD
Hata kodu DTC 921215:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 923897:
On cam sileceği motoru
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 927415:
Plaka ve stop lambası
Fonksiyon hatalıdır.
Konfor
Gosterge panosu grubu OBD
Sanziman
AWD sanziman CAN
Direksiyon
Direksiyon OBD
Hata kodu DTC 561854:
Direks. açl sen
Hafıza fonksiyonu arızalı
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Ses/Video
Radyo OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***6428 şasi nolu TOFAS-FIAT FIORINO COMBI POP 1.3 M.JET 95 E6D markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	8/10
Rapor No:	06-01-1379778	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:53	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

Araç Resimleri



Vuruk



Tavan, Tavan > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 30.05.2025 17:41 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1379778 Araç Giriş Tarihi: 30.05.2025 16:53 Araç Çıkış Tarihi: 30.05.2025 17:41
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Motorsoğutması, Hortumlar > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tavan, Port bagaj demiri > Sökülmüş-Yok



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik

Notlar

Lastik ile ilgili notlar;

Sol ön lastik havası inik. Lastiklerde deformeler mevcut.

Diğer notlar;

Kapılarda etiket söküm izi mevcut. Araç sol ön lastik havası olmadığı için dyno testi yapılamamıştır. Motor dalgalı çalışıyor. Obd soketi okumamıştır, yapılamamıştır. Yoğun duman atma mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi:	30.05.2025 17:41	Bayi No:	0601	Sayfa:	10/10
Rapor No:	06-01-1379778	Araç Giriş Tarihi:	30.05.2025 16:53	Araç Çıkış Tarihi:	30.05.2025 17:41
Mersis No:	0309073518100001				

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta oluşan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyle onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası